

Variátor

URL
www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=6174&fid=18

Autor
mědvědgrizly

Publikováno: 30.11.2015 16:30:39

Zdravim, po výměně řemenu a vazelíny ve variátoru u Y. grizzly 700 r08 mi při rozjezdu z nulové rychlosti vároš kňučí, jinak to pak funguje bezvadně. Neví někdo proč? Díky

Sobol 30.11.2015 21:26:08

Že by bordel nebo vule v zadní řemenici.

mědvědgrizly 01.12.2015 07:26:37

Sobol> ahoj, asi jo, našel jsem tam schovanou šňůru ze starého řemene, kterej se rozerval...

hledac 01.12.2015 12:44:55

Kolik jsi najel km na původní řemen?

mědvědgrizly 01.12.2015 15:26:23

hledac> na původní asi 12 tis, na moose 2 tis...

Petzl 01.12.2015 20:56:31

Vyčistit talíře odmastit a myslím ze budeš mít klid.Jen jestli nejsou na talířích jemné drážky, to by ale neknucl varos ale mašina by cukala při tahu.Kdyby něco zavolej,rád si pokecám,snad máš číslo..

mědvědgrizly 02.12.2015 15:41:33

Petzl> vše jsem včera vyčistil a je bez drážek... číslo mám

Erik251 29.03.2016 20:03:33

Ahoj, mam access tomahawk 300. A praskl mě řemen variatoru je někde nějaký navod jak to vymenit jsem amater a zatim se ucim a moc toho nevím a nechci to nejak pokazit predem díky za odpoved :)

hejda11 21.04.2016 14:14:35

Erik251> Nevím jestli to bude fungovat, ale podle videa skoro jednoduché.