

Vule v diferencialech Linhai 400 2018

URL

www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=7003&fid=3

Autor

Velox

Publikováno: 13.04.2018 05:35:12

Ahoj kolkari.Koupil jsem Linhai 400 4x4 2018,mam ji od nove,najeto 160 km a cca 20mth.Vcera jsem ji v podstate poprve protah ve vetsi rychlosti kolem 60 km/h,kde se projevili takove houpave vybrace v urcitych otackach.Zjistil jsem vuli v diferencialech,jak na poloosach v horizontalnim smeru,tak na kardanech,kteryma pootocim mozna slabou ctvrtinu otacky,nez se pohyb prenese na kola.Mala vule je i v prevodovce mezi prednim a zadnim kardanem.Proto se ptam.Ma nekdo takovou zkusenost s timto modelem ctyrkoly? O starsich modelech jsem se docital v podstate samou spokojenost,proto jsem do Linhai sel.Rady typu "neres to,mas to v zaruce" me moc nezajimaji,chtel bych zjistit,jestli nejde o nejakou konstrukcni chybu,nebo jsem jen trefil nejakou spatnou serii diferencialu,nebo se vule vymezuji pri prvni servis? Ma nekdo zkusenost jako ja? Mam natoceny kratky videa,pokud by to nekdo chtel videt.Diky za odpovedi.

Sobol 13.04.2018 07:50:38

Linhai je jedna vůle sama o sobě. Takže je to v normálu. Příště nápis do vlákna Linhai, takhle futr vznikají desítky duplicitních vláken o jedny odpovědi.