

CF Moto x850 /x1000 trhanie - klepot pri rozbehu

URL

<https://www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=7487&fid=3>

Autor

Matopilo

Publikováno: 04.06.2020 16:39:39

Nazdar neviem či je to normálne alebo nie . Pri pomalom pridání plynu v zadnom diffe ako keby niečo klepalo. ako keby tam bolo niečo vybite tktktk robi to len pri strašne pomalom pridávaní plynu neviem ci je to normálne alebo sa s tým niekto stretol, prípadne či to robí ten samosvor ?

Petan_ek 04.06.2020 21:51:31

Zvuk pojde od prevodovky a ma to na svedomi pripaleny remen.

marrtass 15.06.2020 18:45:53

Blbost remen. Tyky jsem to resil na me nove x1000 a bylo mi z vice mist receno ze je to bezny jev kazde kolky ze se udela vule v zadnim difu ale je to uplne normalni. Kazdopadne pokud to bude hodne resil bych se svym servisem

Petan_ek 18.06.2020 21:29:31

marrtass> on pise o klepani pri jemne pridanom plyne. tktktk.. toto presne robilo pri pripalenom remeni, ktory je pripaleny v jednom mieste a nezabera plynulo. Vymenil som remen, vycistil variator, rozbeh je krasne plynuly a nic neklepe.

target525 11.10.2022 18:33:28

Ahoj, koupil jsem x1000 a taky se při rozjezdu ozývá celkem dost velká rána. Řešil jsem to i s prodejcem a ten řekl že to dělají těžké válečky variátoru, ale rány se ozývají zezadu. Vůbec se my to nelíbí a rozhodně něco musí časem povolit. S kamarádem jsme si je kupovali spolu stejně a jemu to dělá taky. Řešil jste to někdo?.

paul44 11.10.2022 19:43:25

target525> To není závada,to je vlastnost.S tím se hold musíš smířit. :-) Ale neboj,vím o strojích s nájezdem přes deset tisíc a žádný nemá problémy kvůli tomuto klepnutí při rozjezdu. :-DD

poly0115 12.10.2022 20:26:34

Ahoj, sice tu píšete všichni o X1000, protože je ale v nadpise i X850, přidám svůj poznatek. Mám dva měsíce novou X850 a nic z toho co tu popisujete nepozoruji, teda zatím... Nikdy neříkej nikdy.

target525 16.10.2022 17:29:02

paul44> tak čas ukáže, ale díky za info.

mar1tin 13.11.2022 21:25:45

target525 03.08.2023 18:24:06

Ahoj, tak jsem nedávno psal že mě něco bouchá v čtyřkolce tak mě to nedalo a natočil dvě krátká videa. Na jednom videu je čtyřkolka zadek zvedlá na heveru a je zařazená rychlost H a je slyšet rány na zadní řemenici která vede do převodovky a na druhém videu jsem motor vypl a nechal zařazenou rychlost H a je slyšet rány a vůle. Můžete to někdo posoudit protože při jízdě jsou ty rány dost velké.

<https://www.youtube.com/shorts/UwTWogfbgxM> Díky Vašek.

paul44 05.08.2023 08:39:16

A co ti na to řekli v servisu?? :-\$

target525 05.08.2023 11:42:58

paul44> no tam jsem to říkal při první garančce (470km) a bylo mě řečeno že je to normální, ale spolu jsme se na to nedívaly a protože se to stupňuje tak jsem to řekl i při druhý garančce (1700km) a to samé. Tak jsem natočil toto video kde je vidět a slyšet že je to v zadní řemenici a zavolal do servisu a domluvil že to v pondělí přivezu. Tak uvidím co mě řeknou, ale mám pocit dle telefonátu že výsledek bude stejný (je to v pořádku)Kdybych si koupil nové auto a mělo tento projev rozhodně bych to nechtěl. Jo a mrzí mě že před koupí jsem se nemohl projet na nějaké x1000 protože kdybych to slyšel ty rány tak bych jí určitě nekoupil. Vycházel jsem z toho že 2019 jsem se svezl na x850 a super. Máš na to moje video nějaký názor ? Vašek.

paul44 05.08.2023 15:22:09

Dělá to většina těchto motorů, hlavně při přeřazení ze spátečky a rozjezdu. Zatím jsem se nesetkal s tím, že by se to s přibývajícím kilometry stupňovalo. Řekl bych, že je to prostě vlastnost těchto motorů, ty vůle mezi hnací hřídelí a soukolími v převodovce. Zatím za ty asi čtyři roky co se vyrábí, jsem nezažil že by se muselo něco kvůli tomuto klepání opravovat.

target525 05.08.2023 16:30:57

paul44> díky za názor no uvidím co řeknou, ale na můj vkus jsou ty rány dost hlasité.

Plha 08.08.2023 10:53:12

target525> Mám X1000, najeto 7000 a tenhle zvuk neznám...

target525 11.08.2023 18:00:31

paul44> Ahoj, tak mašina v servisu a uznána záruka na převodovku a teď čekám.

target525 11.09.2023 17:14:25

Tak jen pro info po pěti týdnech opraveno a byl zjištěn vadný řemen variátoru cena 5500kč. Tak teď v tom bouchá podstatně méně a né při každém rozjezdu.

Stakr 09.10.2023 18:43:50

target525> Ahoj vetsinou klepou ve variatoru Rolny s zavazim servisu ti to neuznaji na zaruku.

nehadutt 13.05.2026 08:42:16

Welcome to a world where [Escorts In Aerocity](#) redefine sensual companionship. Our handpicked collection of Russian models and college babes offers an enchanting escape. Their enticing appearance, coupled with their ability to spice up any party, makes them highly sought-after. We provide a hassle-free payment and booking

process, ensuring you can focus solely on the extreme pleasure and cherished erotic dreams they bring to life.