

## má tgb blade 425se řídicí jednotku?

URL

[www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=1372&fid=31](http://www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=1372&fid=31)

Autor

Alex\_Hant

Publikováno: 22.09.2009 23:01:16

---

zajímalo by mne jestli má vůbec blejd řídicí jednotku. ví to někdo na sto procent?

virtual 22.09.2009 23:33:00

A co by asi tak řídila? Jedina ridici jednotka je pilot ;-)

Alex\_Hant 22.09.2009 23:38:29

no tak to mi neříkejte ani ze srandy že tam není. :[

virtual 22.09.2009 23:41:07

Ti nekdo prodal tuningovou ridici jednotku na blade ne? :-P

Alex\_Hant 22.09.2009 23:52:54

no v servisu mi řekli že mi neuznají reklamaci protože se na řídicí jednotku dostala voda. koukám že ze mne chtějí dostat peníze za něco co tam není že?

virtual 22.09.2009 23:59:45

No to spis mohli myslet treba CDI, coz je "zapalovací jednotka". Ale klasicka ECU tam není.

Alex\_Hant 23.09.2009 00:01:21

no tak to jsem klidnější, asi se bude jednat o cdi protože to neshodlo, problém byl ten že to nedávalo jiskru. tak to bude asi tím že?

virtual 23.09.2009 00:03:30

No muze byt.

Petr\_quad 23.09.2009 00:04:28

Nevím jak je to u jiných motorů, ale myslel jsem si, že CDI je vždy zalité do pryskyřice a proto naprosto voděodolné?

Alex\_Hant 23.09.2009 00:05:37

no tak to já taky :-D , ale prostě asi ne no. musím si zaplatit novou protože jsem jel za deště a na to se záruka nevztahuje. alespon tak mi to řekli

Josejose 23.09.2009 00:11:03

Já ho měl už dvakrát utopenýho a vždy jsem jen vylil vodu ze sání do karburátoru, nastartoval a jel. Možná ti opravdu prodali nějakého šmejda B-)

Alex\_Hant 23.09.2009 00:12:39

nebo spíš na mne chtějí vydělat, věřím tomu že to nebylo záupalovací jednotkou ale něčím jiným a tedkom to na mne hrají.

Josejose 23.09.2009 00:18:05

Řeknu ti, že jezdil jsem hodně v dešti a ve sněhu a nestolo se mi, že bych měl nějaký problém ze startováním. Jediný problém na Blejdovi jsem měl po koupi s navijákem a to jsem právě zavolal na Žebrák pánovi co má na starosti reklamace a po telefonu si to s ním vyříkal tak, že jsem měl do 14 dnů naviják až z Taiwanu doma. :-DD

Alex\_Hant 23.09.2009 00:53:37

Josejose> taky to tak zkusím pošéfovat :-D proč ti nechtěli uznát reklamaci?

PetrP 23.09.2009 06:34:01

Tak koukám, že šmejdi v servisech jsou skoro všude. Vymluvit se na zákaz jízdy v dešti, tomu se mi ani nechce věřit. Dokud jim cpeš peníze za ty jejich garančky, tak je všechno OK. Já jsem se servisem u nás v LBC taky nespokojený, ale naštěstí jsem je potřeboval jenom na garančky. Ale po jejich odborném servisu musím 4kolku zkontrolovat, doplnit chybějící šrouby (které se jim jaksi nechtělo asi kvůli pracnosti zpátky montovat). Když se zeptám, co za ty 3tisíce, co za garančku inkasují, udělali, tak vyjmenují spoustu věcí, přičemž o více jak polovině věcí vím, že na ně ani nešáhli.

Xawerius 23.09.2009 07:41:45

to je pěkná blbost, že se záruka nevztahuje na jízdu v dešti, je to motorové vozidlo - pochopil bych bahnění, ale déšť... :o

willy73 23.09.2009 08:11:05

Joo mě po kontrole v autor. servisu JM neutáhly matice na zadních kolech a málem jsem si rozbil hubu.

martinur 23.09.2009 12:18:45

Dnes jsem si v Brně znovu důkladně prohlédl TGB 550SE a CDI je skutečně nad pravým kolem a zalité v plastu (?), tak jak uvádí JM. Šijí na tebe boudu. Zajel bych do lepšího servisu a tam to nechal zkontrolovat. Kámošovi jednou chtěli rozebírat půl mašiny a měl povolený minus kontakt na akumulátoru. Točí ten Blade kotorem, ale nechce chytnout? Nebo vůbec netočí spouštěč motoru?

Alex\_Hant 23.09.2009 12:30:21

martinur> točí ale nedává jiskru. jinak ve zlíně jsou vážně znalci, protože mi servisák nedokázal říct kde je ta ŘÍDÍCÍ jednotka uložena a jak vypadá.

martinur 23.09.2009 12:44:27

Do Žebráku jsi volal, jestli se s tím již setkali?

Alex\_Hant 23.09.2009 12:50:52

tam budu volat dneska, nebo spíš můj strýc který je právník a ví co a jak.

martinur 23.09.2009 13:11:59

Alex\_Hant> Přestalo to házet jiskru z ničeho nic? Nebo po brodění? Nebo po servisu?

Alex\_Hant 23.09.2009 13:15:30

z ničeho nic, stalo se to navíc za jízdy, ozvala se rána a vyletěla 20ka pojistka co je pod

sedlem. pak už jela elektrika ale jiskra ne  
**martinur 23.09.2009 13:25:14**

Třeba to není v CDI, ale servis tomu nerozumí a chce vydělat na prodeji náhradního CDI. Předpokládám, že po výměně pojistky to stále neháže jiskru. Zkontroloval jsi všechnu kabeláž?

**Alex\_Hant 23.09.2009 13:29:09**

kabeláž jsem na oko zkontroloval, nic závažnějšího jsem nenašel. a ani po výměně pojistky to tu jiskru neházelo.

**pusta21 24.10.2012 21:27:35**

Alex\_Hant> vím že už je to dávno ale stalo se mi ted to samé čím to prosím tě teda nakonec bylo. díky za odpověď