

studená chcípá

URL

www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=4741&fid=5

Autor
Mika

Publikováno: 17.08.2012 13:14:25

Ahoj, mám dotaz, když je king studený, tak el. startérem to nechce moc nastartovat, točí to dost dlouho než naskočí. Když to nastartuji ručním startérem, tak to chytne na jedno zatáhnutí. Má to vůbec nějaký sytič? A další věc je když je studený tak se nedá pořádně rozjet, když dám rychlost, a brnknu o plyn tak to hnedka chcípne. Když to je teple tak to neděla, jen si to občas jakoby střelí, jakoby motor vynechal. děkuji moc za pomoc, rady, nápady atd.

Tom.p 17.08.2012 15:15:38

Čaues, hele Kinga moc neznám, ale má to vstřikování. Takže bych zkusil, jestli třeba nějaký snímač teploty, nebo tak něco... Myslim si, že to bude nějaká kravina kolem toho, nějaký snímač...

Tony_Kingquad 29.11.2012 18:48:09

Zdarec. Chtěl jsem se tě zeptat, jestli jsi to nějak vyřešil s tím startem u Kinga. Mám totiž to samé. Studený chytí až na 6 otočení a musím tak 5 minut čekat, než se trochu ohřeje, jinak při rozjezdu taky chcípne. Dej prosím vědět.

xsob 29.11.2012 18:52:22

Tony_Kingquad> Je to asi bolístka KQ. Už se to tady žešilo dostkrát. Tady máš poslední téma. <http://www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=4881&fid=5>

Fidži 29.11.2012 20:08:56

dělá to 10 z 9 king quadů, u nás v partě to dělaj všichni. doporučuji opravit tak, že si nastartuješ mašinu, jdeš se převlíct a přijdeš k teplý :-DD

Tony_Kingquad 04.12.2012 09:28:14

(n) Dobrá, беру. Ale nerad bych, aby mi po půl roce vyběh startér z mazlíčka. Po 6 otočení při startu k tomu výrazně mířím. Aby jsem si potom koupil ortézu na rameno, až budu tahat šnúrou,... ;-)

Michall 04.12.2012 15:04:28

Fidži>dělá to 10 z 9 king quadů, u nás v partě to dělaj všichni. doporučuji opravit tak, že si nastartuješ mašinu, jdeš se převlíct a přijdeš k teplý :-DD

Mám asi jednoho z 10 :-DD Studený nechcípá a natočím to i šnúrou!(studený) :-P

Fidži 04.12.2012 17:06:30

tak to ale už je jedenáctej :lol:

Tony_Kingquad 04.12.2012 17:36:59

Tak máme asi někde chybu.. :-O Ale kde? +o(Prosím, HELP!! (s)

Michall 04.12.2012 18:44:31

Tony_Kingquad> Nastavit senzor škrťící klapky.Já to mám třeba na doraz,takže žádný rysky uprostřed ;-)

Tony_Kingquad 05.12.2012 15:10:13

A máš tu rysku nahoře, nebo dole???

Michall 05.12.2012 17:02:27

Tony_Kingquad> To nevím ,ale senzor mám opravdu na doraz(po směru hod.)

r.w.d 07.12.2012 07:15:54

Kontrolka váhy vzduchu by mněla být nastavena uprostřed na displeji. Ale ne vždy to je ideální stav nastavit senzor aby na displeji kontrolka byla uprostřed a potom to lehce doladit aby to pěkně bublalo. To doladění je taková hodinářská práce posouváš to o milimetr a zkoušíš, v kterém místě to bublá jak má.

peu_ 10.12.2012 21:48:12

tak já jsem řešil stejný problém (LTA700 r.v. 2007), měl jsem podezření na nízký tlak paliva nebo nastavení škrťící klapky a jelikož jsem vyzkoušel snad vše možné, dal jsem kolku do servisu dnes mi volali, že naměřili nízký kompresní tlak, tak jsem u nich dál opravu zastavil a pro mašinu si v pátek pojedu je pravda že jsem řešil úbytek oleje tak to na zimu rozhodím a už nyní se ptám...má někdo TIP na pístní sadu?

Tony_Kingquad 19.12.2012 14:37:37

(y) Tak chlapi, problém se zdá být vyřešen. Na 12 pokus se mi podařilo nastavit senzor škrťící klapky, nastartuju a mohu okamžitě jet, žádné zhasnutí motoru. Byla to opravdu hodinářská práce, svou roli sehrávali možná snad i desetiny milimetru :lol: Nakonec mám pomlčku na displeji nahoře, uprostřed to nebylo možné nastavit. Opravdu jsem to zkoušel podle zvuku volnoběhu a pak až se zadařilo. B-) Děkuji všem zúčastněným za radu... Jo, pánové, těch 9 z 10 už má inspiraci na novoroční mrazivé dny. +o(

brďa 20.12.2012 08:55:32

Tony_Kingquad> také mě to trápí ale mám v tom záhadu, dělá mi to jenom někdy hlavně ve vedru ale teď začalo už i v zimě, mám pomlčku uprostřed podle manuálu, zkusím ještě mikro pohnout do prava a uvidím, jinak asi objednám nový senzor, zlobí mě moc! studené to nastartuji šnůrou na poprvé, v lednu budu dávat novou baterku, možná se něco změní, pak dám vědět

brďa 20.12.2012 08:57:18

peu_> kupoval jsi kinga nového??? nebo motor před tebou už někdo zničil??? to není standardní aby žrala olej když to máš zánovní

Tony_Kingquad 20.12.2012 18:45:12

A jaký máš problémy, studené to taky chcípá při rozjezdu? Jestli ne, tak to spíš vypadá na to, co tu chlapi řešili v nějaké diskusi. Jednalo se o to, že ti to málo dobíjí akumulátor. Problém je v regulátoru nabíjení. Prý je to slabina Kingquadů. Jukni sem :lol: http://www.quadprofi...bijeni/prod_927.html

Tony_Kingquad 20.12.2012 18:48:58

Změř dobíjení na aku, kolik to dává a uvidíš. Je jasný, že pokud je baterie trochu vybitá, tak to nezatočí se starterem tak, jak má a pak to špatně chytá :-\$.

peu_ 07.01.2013 18:41:44

brďa>peu_> kupoval jsi kinga nového??? nebo motor před tebou už někdo zničil??? to není standardní aby žrala olej když to máš zánovní

jednu jsem kupoval novou, druhou jsem skládal a tento motor pochází z jedné "angličanky" co jsem měl na díly...nakonec to byly jen ventily, sedla a vodítka, opraveno

viki 07.01.2013 20:38:13

Už se to tu řešilo několikrát- zasrané čerpadlo a vstřík- vstřík na ultrazvuk , čerpadlo ven z nádrže a vyčistit, pokud je to na začátku budeš to mít OK pokud delší dobu budeš muset měnit čerpadlo!!!! Hodně štěstí a začni lovit čerpadlo ven z nádrže a celou ji vysuš a vyčisti B-)