

Po zahřátí nedrží volnoběžné otáčky

URL

<https://www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=5444&fid=5>

Autor

sjuzimen

Publikováno: 14.11.2013 20:52:20

Ahoj všichni, sháním informace, co by mohlo být příčinou toho, že KQ 750 po zahřátí zdechne. Úplně studená jede v pohodě, než se zahřeje, jak se pustí plyn, chcípne. Konektor diagnostiky ukázal -C00, tedy jsem bezradný :[Máte někdo podobné zkušenosti s takovou závadou anebo mám rovnou rozbít prasátko a vyhledat servis? Prosím poradte

vikl 15.11.2013 07:40:22

no můj názor je servis- tlaky, a ventily!!!! a možná by nebylo od věci proměřit tlak paliva a jak je na tom vstřík. -ale úplně první bych vyndal svíčku a dal novou!!! a pak už teda do servisu

leos2 15.11.2013 12:52:32

na pomlčku uprostřed se vyprdím já kdybych ji měl uprostřed tak už nejezdím 2 roky...Naladit nebo spíš rozladit senzor

sjuzimen 17.11.2013 09:03:55

dík za vaše názory a rady :-DD ..na čárku prdím ale do ladění či spíš rozladění se mi moc nechce...se mi nezdá že by tam byl pes zakopanej. Spíš se zaměřím na svíčku jak říká viki. Na sjuzině mám nalítáno asi devět tisíc a je to vlastně první problém.

Tweety325 28.02.2014 20:09:22

Dělalo mi to totéž, výsledkem byl vydřený válec. Jeden den už jsem nenastartoval :-/

zdenenda 19.06.2021 16:14:22

Zjistil jsi čím to bylo? Mně to začala dělat taky.