

Utrhlý šteft

URL
www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=2672&fid=7

Autor
TeSi5

Publikováno: 07.07.2010 20:42:42

Mám takový, ne moc obvyklý, dotaz. Jak se dá opravit utrhnutý ("přelomený" v půlce) šteft na zadním kole u Polarisu Sportsman 800, krátká verze? Také by mě zajímalo, na kolik oprava přibližně vyjde. Nevím, jak je to u této čtyřkolky - zda je třeba vyměnit celý unašeč nebo se dá vyměnit pouze šteft. Díky moc.

P.S.: Polárku nemám ;-)!
xsob 07.07.2010 20:45:00

Nevím jak je zrovna tady řešený ale šteft bývá z druhý strany naražený na kuželu (tisícihranu), nebo drží na závitu. Fotka by pomohla.
TeSi5 07.07.2010 21:01:38

V katalogu ND je nakreslen vyňatý, to by mohlo znamenat, že se dá vyměnit?
Aligator-max 07.07.2010 21:04:55

jo dá se vyměnit zeptej se nespika taky to řešil ;-)
Dzejar 07.07.2010 21:10:52

bývá to nalisované a zarezlé. Výměna pod lisem by ale neměla být problém.
Saimon1 07.07.2010 21:15:04

Pokud není bodlý z druhé strany, tak ho nastříkej WDčkem přes noc a jen ho vyklepni :-)
TeSi5 07.07.2010 21:16:40

Díky, díky (y).
Andrej 25.07.2011 19:28:13

Měl jsem stejný problém, musí se sundat brzd. kotouč (pokud to je na prave straně) a brzdič, vymlátit kladivem šteft. Nové štefty jsou v prodeji v Polarisu Praha.