

Max 300 nechce chytit

URL

www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=6933&fid=18

Autor

Filhaus

Publikováno: 22.01.2018 15:23:46

Zdravím , potřebuju radu max mě nechce chytnout jen občas streli do výfuku , již jsem koupil novou svíčku jiskru hází , kontroloval jsem zda jde benzin z nádrže do karbce a to je taky ok jen mě přijde ze svíčka je jednou mokrá a pak zase ne , přijde mi divné ze o když pod no třeba striknu benzin tak taky nechytne . Nějaké rady kde ke zrada?

Sobol 22.01.2018 20:10:47

Možností je dost. Od bordelu v karbecu, praskla příruba karbecu, prez skoceny rozvody, vule ventilů, malej tlak ve válci. Chce to postupne projít a kontrolovat.