

Špatný rozběh motoru.

URL

<https://www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=7681&fid=18>

Autor
Lasser

Publikováno: 30.04.2021 12:56:09

Dobrý den. Může mi někdo poradit. Po výměně nové svíčky ujede asi 120 km a potom po dojezdu nízkých otáčkách po přidání plynu cuká nebo zhasne po následném nastartování opět jede. Připadá mi že svíčka vydrží jen těch 100 km. Servisák mi tvrdí že jsou špatné svíčky což mi je divné že by každý kdo má skutr nebo čtyřkolku kupoval novou svíčku po ujetí 100 km. Mám Delta Force 300 Buyang. Svíčka NGK DR8EA tel 733661203 mail zdednov@seznam.cz
vefr 01.05.2021 10:22:27

:-(Servisák má zřejmě pravdu. Já mám na 4kolce svíčky NGK DR7EA a dělá mi to občas také. Nevím zda se dá použít nějaká náhrada.
mariodevil 01.05.2021 12:19:44

Sice jiný stroj, ale stejný problem měl kolega, našel si náhradu od Brisk a Champion.
vefr 05.05.2021 11:18:41

mariodevil> Neporadíš podle jakých parametrů mám hledat náhradu. Opravdu mám s NGK velmi špatné zkušenosti. Při každé vyjíždce mám ve výbavě svíčky a klíč na svíčky.
mariodevil 05.05.2021 11:45:30

vefr> Já to neřešil, to kámoš. Našel to prý v nějakém katalogu od Champion a Brisk, tak asi poptat v prodejně.
Janny4848 05.05.2021 23:56:09

vefr> http://www.dnepr.cz/...tech_info/svicky.pdf
Lasser 09.05.2021 14:51:23

vefr> vefr> http://www.dnepr.cz/...tech_info/svicky.pdf
vefr 15.05.2021 10:40:07

mariodevil> Jaký je rozdíl ve svíčkách DR7EA, 8 nebo 9. V příručce je svíčka 7. Mechanik co dělal opravu /nepovedenou/ mi řekl: "dal jsem vám tam svíčku 8, je to lepší"!?!? Já jsem nic lepšího nezjistil. :´-(
Peter23 18.05.2021 11:30:42

Zdravim mám štvorkolku linhai m550 a išla mi v pohode 80km/h a teraz mi ide Max 40km/h neviete kde môže byť problém ...? Môže byť problém zo spojkou alebo s niečím

iným ďakujem :-(

ALEX-A108 18.05.2021 11:57:35

Peter23> nemáš zařazené eLKO :-)

Peter23 18.05.2021 15:51:13

Alex nie mám normálne H a nejde mi to neviem kde môže byť chyba ma napadla spojka ale neviem vôbec či to môže byť tým

Peter23 18.05.2021 16:05:22

Ono to šlo 80 potom to spadlo na 65 a teraz na 40 tak to asi Lkom nebude

paul44 18.05.2021 20:45:36

Peter23> Alex nie mám normálne H a nejde mi to neviem kde môže byť chyba ma napadla spojka ale neviem vôbec či to môže byť tým

Mám takový nepříjemný pocit, že ji kdyby to bylo spojkou, tak sám to asi nevybojuješ. Já osobně bych to zavezl k někomu, kdo tomu opravdu rozumí (servis ?) :-)

mariodevil 19.05.2021 06:02:24

vefr> Označuje to takzvanou teplotu svíčky, když to zadáš na netu, můžeš si počít.

mariodevil 19.05.2021 06:04:59

Peter23> Linhai má problémy se spojkou a elektrikou, bez základních znalostí to dej do servisu jak je psáno výše.

Peter23 19.05.2021 21:17:09

Tak dneska som vyčistil celý variator a ono to normálne ide už 60 ale viac nič tak či to celé ešte raz prečistiť ale neverím žeby mi to zdvihlo vysie ku tej spojke sa dá dostať téz variator alebo 2 stranou ? Chcem skúsiť sám a keď to nepôjde tak dám do servisu 😉

mariodevil 20.05.2021 05:51:20

Peter23> Stáhni si rozkres dílů a na nich je vše dobře vidět co kde je.

Janny4848 22.05.2021 21:18:19

vefr>mariodevil> Jaký je rozdíl ve svíčkách DR7EA, 8 nebo 9. V příručce je svíčka 7. Mechanik co dělal opravu /nepovedenou/ mi řekl: "dal jsem vám tam svíčku 8, je to lepší"!?!? Já jsem nic lepšího nezjistil. :´-(

Všeobecně, čím vyšší číslo v označení svíčky, tím je svíčka tzv. studenější, laicky řečeno, lépe fungují při vyšších teplotách ve spalovacím prostoru, to znamená třeba, že 9 se používají např. v závodních motorech s vyšší kompresí a vyšší teplotou ve spalovák. Souvisí to i se samočištěním svíčky při provozu.

helgaella99 09.08.2024 04:00:39

@Build Now GG It sounds like your scooter's engine might have an underlying issue causing the spark plugs to fail prematurely. Checking the fuel mixture or ignition system could help.