

ohřívání levé zadní poloosy, ramen, pružiny atd.

URL

www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=6072&fid=3

Autor

laibljunior

Publikováno: 14.08.2015 18:12:53

laibljunior 14.08.2015 18:17:15

ahoj chtěl bych se informovat jestli je normální že se tolik při venkovních teplotách 28+ ohřívá levá zadní strana glada poloosa ramena pružina stabilizátor jasný je nad tím vším výfuk ale na poloose atd. téměř neudržím ruku na pravý v pohodě a klouby přidřené nejsou prakticky se zahřeje i rám jen jestli to je normální v servisu řekli že ano a p.čísar taky máte to všichni takhle ohřátý nebo jenom já? díky a blbý komentý si nechte

laibljunior 15.08.2015 12:34:29

jinak ta pravá poloosa je taky teplá ale levá je víc no

Sobol 15.08.2015 17:02:32

Vzhledem k tomu že výfuk má několik set stupňů tak bych to neřešil. Prostě je to normální. Jinak rukou udržíš max 50 stupňů (s)

laibljunior 15.08.2015 19:11:42

Sobol> ok díky jen jsem chtěl vědět jestli je to normální díky ti

FERNY 28.08.2015 12:51:14

Mohu konstatovat, že i na AC 700 mám levou zadní poloosu včetně obou kloubů :-)
teplejší. Čím to je nevím, také jsem nejdříve myslel, že je to od výfuku, ale ostatní součásti na které by mohlo vyzařovat z tlumiče teplo jsou chladné. Teplota není až zas tak vysoká, odhaduji do 40°C, tak to neřeším.

laibljunior 02.09.2015 03:55:29

FERNY> tak nakonec to bylo způsobene pridiraním vnitřního kloubu odneslo to i gufero

Win32alien 02.09.2015 20:52:49

ach jo, a nedaj si říct a nedaj :o , vždyť jsem to tu psal u X8-my už dávno.

laibljunior 05.09.2015 23:23:33

Win32alien> na fóru jsem krátce taky ti to odešlo jo?

Win32alien 06.09.2015 16:28:58

laibljunior> mrkni sem, tady jsem to celé popsal a natočil co s tím:

<http://www.quadmania...fid=3&p=2#goto829847>

olmik 06.09.2015 17:06:20

Win32alien>laibljunior> mrkni sem, tady jsem to celé popsal a natočil co s tím:

<http://www.quadmania...fid=3&p=2#goto829847>

radši kdyby journeyman udelal svolavacku na vsechny x8smi a udelal to zadarmo

laibljunior 06.09.2015 17:21:42

Win32alien> tyjo díky ti to se bude hodit až to nebude v záruce :)