

Jumbo 302 olej v sání

URL

www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=3383&fid=6

Autor
Pupek

Publikováno: 21.02.2011 09:07:05

Zdravím, protože se nemůžu dočkat jara, tak jsem přes víkend začal s jarní údržbou (třeba to příchod jara urychlí) a zjistil jsem, že v prostoru pod vzduchovým filtrem je poměrně dost oleje (cca. 2 - 3 polévkové lžíce)Není to ten olej, co se používá na flitry, ale na omak normální motorový olej. Je to špatně nebo dobře? Nechápu, kde se tam vzal, nikdy jsem olej nepřelil, kolku celkem šetřím. Díky za radu.

Max500 21.02.2011 09:18:13

Kolik máš najeto? Jumbo neznám, ale není tam vyvedený odfuk z bloku motoru nebo převodovky?

Pupek 21.02.2011 09:42:36

Max500> Mám najeto asi 2650 km. Že by tam byl vedený odfuk z motoru nebo převodovky se mi nezdá. Z toho prostoru to vede snad jen ke karburátoru, jestli jsem něco nepřehlédl.

xsob 21.02.2011 17:47:38

Pupek> Tet si nejsem jistej ale myslím že tam vede odvětrání převodovky. Neměl jsi to náhodou nakloněný na boku, nebo karambol na budku? Večer jdu do garáže, tak na to mrknu co tam vede.

xsob 21.02.2011 19:17:05

Pupek> Tak je tam vedený odvětrání jak motoru, tak převodovky. Nemáš někde moc oleje?

Pupek 21.02.2011 21:56:29

xsob> Nemám tam moc oleje. Hlídám si to. Hlavně jen dolévám, výměny zatím dělali v servisu. S převrácením na bok nebo podobně jsem ještě neměl tu čest.

zmizík_zaks 21.02.2011 22:05:11

To stačí trošku víc protočit a olej se tam foukne.

Pupek 22.02.2011 08:47:38

Tak díky za uklidnění. Snad to není žádná závada.

xsob 22.02.2011 17:44:21

zmizík_zaks> No nevím, protáčím to dost anikdy mi tam nefoukl, ale masno tam bejt

může.

Pupek 24.02.2011 13:45:42

xsob> Tam nebylo masno ale loužičky oleje. Budu pečlivě sledovat olej a hlavně ten prostor pod filtrem, jestli to je vyjímečně, nebo jestli se to tam objeví zase. Kolku mám na chalupě, kde pro změnu nemám net, takže nemůžu tyhle problémy konzultovat online :-(To je strašný. Taky si příště nezapomenu foťák, obrázek toho vždycky poví víc. Nebo to hodím do Stránčic, stejně už jsem za zimu těch 1000 Km najezdil, takže tam budu muset, mimo toho nového problému je od oleje i pravá strana mezi sklíčkem na kontrolu oleje a vodní pumpou, není toho moc, všiml jsem si toho spíš proto, že se tam líp drží prach. Navíc ji mám ještě v záruce, tak ať se něco nepodělá.

zmizík_zaks 24.02.2011 17:31:46

xsob>zmizík_zaks> No nevím, protáčím to dost anikdy mi tam nefoukl, ale masno tam bejt může.

Když jsem hnal domů s nezajetým motorem v poměrně vysokých otáčkách tak jsem si tam "fouknul" asi dvě deci ;-): -P BTW - U Yamahy vyleju během období mezi výměnami (3000 km) zhruba 2 - 3 víčka od PET-ky.

Martinák 24.02.2011 22:11:15

Pupek> bych rekl,ze tomu davas moc oleje a potom ti to lita prepadem ven.me se to jeste nestalo a to jezdim i zlehka terenky :lol: ne, bez srandy.ja bych olej drzel v pulce merky a kazdopadne sledoval to odvetrani.treba to byla jen nejaka anomalie ;-)

Pupek 25.02.2011 13:29:47

Martinák> No, oleje tam mam tak po 3/4 měrky. Jo a na ty tvoje „zlehka terenky" jsem se koukl v profilu. LOL . Lehký terén.

Petr_quad 25.02.2011 13:41:29

Pupek> Myslím, že nejvíce ti poradí tento pán: 739 014 333. Je to technik JM.

Venca73 25.02.2011 20:43:34

Určitě je to odvětrání já mám ten problém taky když peláším v terénu a hodí mě to ze strany na stranu tak mě to taky trochu foukne.

Pupek 28.02.2011 09:01:17

Venca73> Vždyť já s tím jezdím jak řidič slečny Daisy :-). Kdybych měl v ruce hrnek s kafem, tak ani nevyšplouchne. To Petr_quad : Díky, připravím si seznam dotazů a zavolám na to číslo.