

## TGB Target 525.Vibrace motoru

URL

[www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=3509&fid=6](http://www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=3509&fid=6)

Autor

**Martas525**

Publikováno: 29.03.2011 17:06:35

---

Zdravím.Nedávno jsem si koupil targeta 525 a včera mně začal nějak haprovat.vše je super,ale jakmile přesáhnú 50km/h tak začnou nějaké zvuky a začne se třepat motor.Jde to někde od předu.Když to je míň jak 50km/h tak je vše ok.Nemáte s tím někdo nějaké zkušenosti?

**nebu 29.03.2011 17:36:06**

a dělá to jen za jízdy nebo i když vytočíš motor na neutrál. Pokud jen za jízdy mohou to být kříže na kardanech, oložení ramen a dokonce i povolené kolo :lol: budeš muset hodit oko co se tam děje může to být cokoli :lol:

**martinur 29.03.2011 17:37:04**

Je zbytečné zakládat nové vlákno. Podívej se na body uchycení motoru v rámu. Má na "třepání" motoru vliv jen rychlost nebo i otáčky motoru?

**mined 29.03.2011 17:39:21**

nebu> tak já bych tipoval ty kříže,ale on nám určitě dá vědět :-)

**nebu 29.03.2011 17:41:08**

mined> jak říkám může to bejt cokoli

**Martas525 29.03.2011 18:08:52**

Dělá to jen za jízdy.nad 50km/h jinak vubec.

**Aligator-max 29.03.2011 18:10:30**

Martas525> A to je u funglovky ? pokud jo tak ji reklamuj

**nebu 29.03.2011 18:21:53**

Martas525>Dělá to jen za jízdy.nad 50km/h jinak vubec.

tak zales do garáže či dílny a zkontroluj to a nebo polož lehčí otázku :lol: :lol: zvedni předek a podívej se jestli tam není něco mimo normál :lol: :lol: Nezlob se ale tohle není čarodějnickej klub se skleněnejma koulama abychom věštili co to může bejt :lol: :lol: zkontroluj kříže, kola, diferák, uložení ramen, geometrii, vůli v náboji atd atd :lol: :lol: pokud to nedělá předek tak pak běž na zadek a tam to samé, pak na sílemloky na motoru atd atd. no a až to uděláš tak napiš co se ti tam nezdá :lol: :lol: Pokud si kupuješ kolku měl by jsi alespoň vědět kam se podívat a co kontrolovat :lol: :lol:

Martas525 29.03.2011 18:23:02

Nene není to v záruce je to 09.Zítřa mrknu teda na ty kříže a nám vědět.díky :-)  
nebu 29.03.2011 18:24:34

Pokud to jsou kříže tak vibruje celá kolka a vše na ní :lol: :lol:  
Aligator-max 29.03.2011 18:25:48

No taky to může být uvolněný dif nebo utržené držáky difu už jsem se stím setkal  
Martas525 30.03.2011 18:04:10

Tak uz jsem to rozdělal a mám v pr.... zadni kříž.byl na sračku..Nevíte kde sehnat nový?  
nebu 30.03.2011 18:36:20

Martas525> no jediňe a na 100% ASP a on to nebude jen samotný kříž ale i to Učko v čem ten kříž drží protože bude vymlacen :-(  
Martas525 30.03.2011 18:44:35

No díval jsem se na nato a jeto nějak dorýpané,ale není to zase tak hrozná,dalo by se to vybrusit.  
Martas525 30.03.2011 18:54:45

hledám hledám,ale nemužu nic najít.. :-(  
nebu 30.03.2011 18:59:36

Martas525> Problém je že ty ložiska jsou jehlové a je to váleček který přesně padne do unašeče a pokud je vymlácenej jako že asi bude ložisko tam sice dáš ale vydrží tak 100km a pujde srát znova :-( :-( Pokud jsi na kolce jen chvilku jezdil a ložiska jsou uplně KO tak bych to vyměnil komplet, už samotný kříž a ložiska jsou poměrně drahý a nevyplatí se to dělat za chvilku znova :-( :-( Ono i samotné přehození kříže je trošku fuška na nervy :lol: :lol: A pokud budeš kupovat kříž tak chtěj s maznicí a tu si hlídej ona má tendenci tam dlouho nedržet :lol: :lol: Pak je potřeba koupit i jako gufírka alá gumový krožky a segrovky vše po 4 ks :lol: :lol: Dle mého je to jedna z mála nejhnušnějších oprav na TGB :lol: :lol:  
nebu 30.03.2011 19:01:49

[http://www.tgb-motor.cz/servisni\\_manual\\_nebo\\_rozkresleni\\_dilu](http://www.tgb-motor.cz/servisni_manual_nebo_rozkresleni_dilu) tam to někde je :lol: :lol:  
Martas525 30.03.2011 19:08:46

Byl to hnus než jsem to vytáhl,ale tak dalo se.padlo sice pár ženských pohlavi,ale v poho:-D  
Aligator-max 30.03.2011 19:12:42

Martas525> Kolik to má najeto ? když se rozsypal :´-( každopádně zavolej do ASP tam mají určitě skladem.  
Martas525 30.03.2011 19:21:27

Má to 3000.To jedno ložisko bylo prasklé napul a ty dalsi uz byly popraskané..  
Aligator-max 30.03.2011 19:44:28

No na 3000 km to moc nevydrželo :-( ale možná to bylo vadou materialu

nebu 30.03.2011 19:59:25

Aligator-max> voda a bláto je zabiják křížů :-( :-( a pak absence vazelíny a udržby :-( :-(

Aligator-max 30.03.2011 20:14:20

nebu> V tom případě bych měl kolku rozpadlou už při 1000 km :lol:

Martas525 30.03.2011 20:24:13

Jak jsem ji koupil tak jsem všechno prošel a promazal,ale pán předemnou asi nato kašlat.tak 14 dnu z5 co jsem to mazal tak už bylo asi pozdě..

nebu 30.03.2011 20:30:25

Aligator-max> my máme kříže v manžetách :lol: :lol: :lol: :lol:

nebu 30.03.2011 20:32:44

Martas525> No paradoxně časté mazání je taky na škodu :[ :[ páč se větším počtem vazelíny vymačká to gufírko a pak tam vazelína nedrží a je to tam kde to bylo :-( :-(

Martas525 31.03.2011 09:25:51

tak ten kříž komplet 2750 a ten unašeč 1500.docela masakr :-( :-( :-(

Jarin009 31.03.2011 17:19:51

Martas525>tak ten kříž komplet 2750 a ten unašeč 1500.docela masakr :-( :-( :-(

to teda nevím kam koukáš,mne komplet kříž ze vším všudy stál 2500kč

Martas525 31.03.2011 17:37:09

v žebraku to mají za takovou cenu.odkud jsi to kupoval?

Rska 03.07.2011 16:20:46

jo krize to je asi nejvetsi propoadak u tgb a to co za to chcou v asp je katasrofa zlatej japonec ci mexikan ale daji se sehnat neoriginal za zlomek ceny asai za tretinu :o asp (n)