

## Rány v motoru

URL

[www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=3870&fid=6](http://www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=3870&fid=6)

Autor

**petr122**

Publikováno: 03.08.2011 19:46:22

---

Čau.Mám problém s wariorem 450 r.v 2010.Při startování se ozívají takové rány jakoby železo na železo a když to chcípnu tak taky je rána ty rány slyším i při jízdě.Jde to nekde z levé strany motoru.Když na tu levou stranu položím ruku,tak už je to horké ani né po minutě.Je tam nějaké víčko jakoby na olej,ale nevím jestli tam má být nějaký nebo ne...díky..

**bejk** 03.08.2011 22:36:36

možná povolené šrouby volnoběžky,docela častá závada,jestli se do toho chceš vrtat a myslíš si že to zvládneš a přijde ti že to je z levé strany tak by jsi měl vypustit olej a a odšroubovat šrouby co drží to víko.opatrně na těsnění kdyby jsi dával staré zpět.

**petr122** 04.08.2011 16:55:37

bejk> ok...Díky moc.zítra nato mrknu :-DD