

na podzim jel normálně, teď ne-tom 250

URL

www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=4496&fid=6

Autor
dansnb

Publikováno: 27.03.2012 05:15:02

Tak mam takovej divnej problém, na podzim mi tom točil 9300 a maximálka byla kolem 100km/h a teď co jsem měnil volnoběžku tak točí 7100 a jede tak max. 70km/h, zdá se mi že jde i pomalejc do otáček, jako kdyby. se mi zapnul zase omezovač, ten je samozřejmě stříhnutej. Karbec sem čistil, svíčka je nová, stejně tak filtr a benzín, ve ventilech je vůle podle manuálu 0.10 a 0.15, startovat to startuje, volnoběh drží celkem i silu to ma, jenom to jde pomalejc do otacek a nejede tak jak jelo.... nemáte někdo nápad co to může dělat??

Kovboy 27.03.2012 08:46:51

Ty vůle na ventilech jsou moc velké - příručka je jedna věc a skutečnost je věc druhá. Ale tím to není. Tys prostě něco špatně sesadil, nebo prostě něco špatně udělal, když jsi to opravoval. Hledal bych u karburace, ale těžko od klávesnice radit, musel bych to vidět.

dansnb 27.03.2012 20:32:10

tak mam další poznatek, na neutrálu v garáži to nevytočím přes 7600ot., pak to začne prskat a tak, takže se ptám jestli to může dělat moc velká vůle ve ventilech nebo mam hledat na karburátoru, že by tam šlo málo benzínu, ale karbec sem čistil a to že dost důkladně, jinak jestli by někdo nevěděl čím se na accessu šteluje směs, na karbecu z venku je jediný s čím se dá točit takovej bovden se šroubem na konci, ale to jsem někde četl že je na volnoběh, jinak sem tam nic na štelování nenašel, tak by mě zajímalo čím se směs dělá