

Max 4 - Klepe, dusí sa

URL

www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=5271&fid=6

Autor
martinh

Publikováno: 28.06.2013 08:43:37

Zdravim páni, týmto Vás chcem pozdraviť, pretože som tu nový,, Predčasom som si zadovážil štvorkolku Access Max 4 300. Fakt je, že štvorkolka musí prejsť menšou rekonštrukciou, pretože má čo to za sebou - 9500 km. cena bola samozrejme adekvátne.. Avšak, potreboval by som pri tejto rekonštrukcii radu. Keď kolku naštartujem, z motora ide klepot. Viac sa prikláňam k tomu, že klepot ide z vrchnej časti. Kolka má ťažký štart a keď chytí, tak sa dusí.. Ide asi len do polovičných otáčok a tam sa dusí. Ešte dodám, že klepot sa so zvyšujúcimi otáčkami stráca. Prevodovku, variátor som vylúčil, pretože klepot sa prejavuje, keď kolka stojí. Oleja je dosť, šponovák je na maximum, reťaz na vodnú pumpu som vymenil, ručný štart nieje rozsypaný. Myslíte, že to môže byť rozvodovou reťazou ? Ventilmi ? Viem, že klepot je široký pojem, no snažil som sa to priblížiť. Za odpovede vopred Ďakujem..

ČtyřkolkySS 28.06.2013 08:50:43

Bude lepší, rychlejší, jednodušší když milej motor vyndáš na ponk, kompletně rozhodíš, zjistíš co je špatně a zrepásneš. Vyndat a rozdělat max na 2 hodiny, za tu dobu se radama co to může bejt stejně nikam nedostaneš. ;-)

martinh 28.06.2013 09:10:04

ČtyřkolkySS> Máš pravdu, to aj spravím.. Len som myslel, že mi niekto povie, čo sa v hlave valcov najčastejšie kazí, čoho sa vyvarovať, poprípade sa podelí o svoju skúsenosť a pod. a tým by mi možno ušetril hodiny bádania.. Odpoveď typu rozober a sprav, sa dá napasovať na všetko.. Ale Ďakujem za postreh

svizy 28.06.2013 14:57:49

Nez hned rozhodit motor by sem spise udelal ventily a zkontroloval napnuti rozvodoveho retezku to ze je sponovak na max neznamena ze retez je dostatecne napnuty.

martinh 28.06.2013 23:54:39

svizy> tak, tak aj ja mam podozrenie na rozvodovu reťaz.. Nevies mi prosim poradiť ako majú byť ventily ? Ďakujem..

ČtyřkolkySS 29.06.2013 06:48:23

martinh> Ventily a rozvody cvakají, klepání hledej jinde. Vůle sání 0,10 výfuk 0,15. Nejčastěji klepe přídřevý píst ve válci v horní úvrati.

martinh 29.06.2013 09:52:12

ČtyřkolkySS> A je mozne, ze by sa to zvysujucimi otackami stracalo?? Dnes idem

NATO +o(