

Access Max 650, 750 - Jen užitečné

URL

<https://www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=6299&fid=6>

Autor

svobodma

Publikováno: 29.03.2016 15:11:47

Ahoj lidi, založil jsem toto vlákno, abychom všichni, kteří mají nebo se chystají pořídit pracanta od Access Motor mohli sdílet zkušenosti s těmito stroji. Bylo by super nějakým způsobem trackovat co se od 700 změnilo, doufám snad jen vylepšilo, jak o tyto stroje pečujete a jak se vám za to odměňuje :) .

Předem díky za příspěvky jen a jen o Access Max 650, případně 750

Sobol 29.03.2016 18:08:56

Staci hledat toto vlákno tu už nějaký ten rok je.

martinur 29.03.2016 19:40:34

Aspoň to vlákno pojmenuj pořádně :-).

svobodma 29.03.2016 22:12:26

Zdravím, nové vlákno jsem vytvořil právě proto, že nějaké staré, kde se píše o kolkách vyrobených a prodávaných 10 let zpět už nikdo moc nepíše a psát nechce. Me zajímají především stroje uvedené v záhlaví, tedy jestli to mohu záhlavím nazývat. Prostě a jednoduše o kolky vyrobené po 2013. Takže předem dekuji za příspěvky.

Sobol 29.03.2016 22:41:21

svobodma> dyt to pisu. Vlákno přímo na 700 atd.

<http://www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=5029&fid=6>

svobodma 29.03.2016 23:45:19

Ahoj, na poslední vyjíždce jsem zjistil že mám povoléné 3 z 4 šroubů na zadním kole. Šrouby byly fakt navolno. Na rovinu, nekontroloval jsem to klíčem, ale jen na oko ...asi tak jako u auta. V servisu na garanče to bylo před skoro 400 Km ale koho by to napadlo ? Nebo to fakt kontrolujete klíčem před každou projíždkou ? Jinak mě zatím 650 jezdí bez problémů, najeto něco přes 700 KM převážně v terénu - foto a video z velikonoce přidám brzy. Díky

leos2 23.04.2016 21:35:30

našel jsem na netu

1Pegas 24.08.2016 19:14:03

Jel někdo na tý 650 s posilovačem? Článek tady na webu je v podstatě reklama opsaná ze stránek ASP, takže vlastně nic neřekne.

svobodma 26.08.2016 14:23:08

Jeste ne, ale projel bych se :)

mikimauSK 27.09.2016 20:59:20

1Pegas> mam ju doma 3 den, zatiaľ jazdim len mimo cesty, keďže este nemam značky, rovnako je kolka úplne nová, čiže v zabehu ale aj napriek tomu som zatiaľ spokojný, posilovač je ozaj super, akurát dnes som narazil na nedomyšlenú prednú kapotu, aby som sa dostal pod ňu je potrebné demontovať predný nosič, čo mi príde dosť nepraktické v teréne ak by som musel vymeniť poistku ...

mikimauSK 12.10.2016 19:50:00

Zdravím, viete mi prosím niekto poradiť ako nastaviť Sensor Point a obvod kolesa na MAX 650? Premeral som odvod kolesa, vydelil 3,667 no aj tak mi kolka počíta väčšiu vzdialenosť ako skutočnosti prejde. Dakujem

svobodma 19.10.2016 18:33:50

mikimauSK> ahoj, tak to neviem, jak jsi přišel na to že je to třeba kontrolovat ?

pája27 20.10.2016 21:12:02

svobodma> Třeba aby nemusel dříve na garanci, když ty km ujel jenom na tachometru a ve skutečnosti méně. :-D

mikimauSK 24.10.2016 21:45:48

svobodma> pretože ak je nastavený zlý obvod kola automaticky počíta zle prejdenu vzdialenosť, a keď ti zle počíta prejdenu vzdialenosť automaticky ti ukáže aj nesprávnu rýchlosť keďže obvod kola a sensor point spolu súvisia. A keďže kolku využívam veľa na cestných komunikáciách je pre mňa rýchlosť dôležitá, a rovnako ako píše Pája aj garancky máš castejšie :)

pája27 25.10.2016 11:33:05

mikimauSK> a když ji budeš chtít prodat, tak stav stroje neodpovídá ujetým km, že? :-D

mikimauSK 25.10.2016 22:49:18

pája27> presne tak, meral som to podľa mapy a GPS som presiel 7km, no kolka napočítala 10km čo pri prepočte na stovky, tisícky prejdenných km spravi dosť :-)) v každom prípade som to už zosuladil, chcelo to GPS a jazdiť a nastavovať a sledovať pri rôznych rýchlostiach.

FILM 30.11.2016 19:13:48

Tak mi to nedá radostí :-)) Dlouho jsem rozhodoval trochu nelogicky mezi Gladiatorem X450 a Accessem MAX 650 LT EPS. Nakonec jsem se praštil přes kapsu a dnes jsem koupil MAXe. V pátek si pro něj jedu. Jen se u toho nového modelu trochu bojím o světla - přijde mi že jsou proti původním čočkám dost na ráně - máte s tím nějakou zkušenost ? existuje nějaký ochranný rám ?

libec77 30.11.2016 20:50:00

Když nebudeš divočit tak jsou v pohodě ,určitě by nebylo na škodu namontovat přední ochranný rám

FILM 03.12.2016 14:15:13

mikimauSK: Jak jsi to nakonec nastavil ? Mam noveho MAXe 650 LT EPS a bylo nastaveno 440. Obvod jsem zmeril na 2040mm/3.667=556

FILM 03.12.2016 19:53:15

Tak jsem to ladil podle GPS a presne je to pro nastaveni 390

FILM 03.12.2016 22:51:49

A ještě jeden postřeh, který není v datasheetu nových MAXů - výrobce zkrátil držák tažného zařízení, takže se proti AX700 zásadně zlepšil zadní nájezdový úhel.

libec77 04.12.2016 21:49:28

Dnešní výjezd

Palečkář 04.12.2016 21:50:49

:-DD :-DD :-DD :-DD :-DD :-DD :-DD :-DD

svobodma 12.12.2016 09:24:52

:) pekne foto, vubec se novy access povedl. Okukoval jsem ho v Zebraku mesic zpatky a ty kola a posilovac by na svou 650 bral hned :)

svobodma 12.12.2016 09:26:42

FILM 12.12.2016 12:01:32

Mno ta kola nevim nevim - mam najeto asi 90km a uz jsem 2 krat doloval sutry mezi rafkem a gumou. Ma to moc nizky profil a pritom radialne ty bighorny zas tak pene nejsou. A to tomu nedavam zadnou sodu. EPS je bez diskusi super.

libec77 14.12.2016 20:08:56

Ahoj Neví někdo jak přesně je omezen výkon na MaX 650 ? A jak jde navýšit ? Děkuji

libec77 17.12.2016 17:13:07

Tak první garančka za mnou ,výkon otevřen ,dodělána zásuvka na vozík a rozšířeno o 10cm.

svobodma 19.12.2016 20:45:19

libec77> ahoj, gratulace :), jsi dával podložky pod kola ? Me přijde ze už tam něco od zakladu je ne ?

libec77 19.12.2016 21:39:22

svobodma> Ahoj nic tam není a v servisu při garančce mi tam namontovali 50mm podložky. První dojem byl že při nájezdu do zatáčky a přidání plynu to nešlo na dvě kola ale zadkem do driftu, o tohle mě šlo a radili mě to kámoši co sněma jezdím . v pondělí vyzkouším v terénu a dám vědět poznatky ,ted' jsem dost nachcípáný .

svobodma 21.12.2016 11:48:54

oki, a mrsni sem nejake foto po rozšíření ! Jinak přeju brzké uzdravení a pěkné svátky všem !

libec77 24.12.2016 12:19:43

svobodma> Dnes mě to nedalo

svobodma 24.12.2016 21:26:23

:) pěkný, taky by me potesilo kdyby u nás taky trochu nakydalo :). Jinak s podlozkama se to pekne rozsirilo, stabilita musi bejt super, ale co bordel , nelita to na tebe ?

libec77 24.12.2016 22:24:14

Budu objednávat materiál na rozšíření lemů .

1Pegas 26.12.2016 11:00:38

Jsem zvědavěj kdy se tady objeví, ale asi nikdy, protože by konkuroval vlastním mašinám co sem ASP tahá a to AC 700 a TGB 1000

<http://www.access-mo...html#fiche-technique>

1Pegas 26.12.2016 11:02:52

Access Adventure 800 FI

Palečkář 26.12.2016 12:13:17

(y) (y) čekám na ní :-)

1Pegas 26.12.2016 16:18:07

škoda jen že je to na ten obsah jen jednoválec. Nikde jsem nešel off-road výkon.

libec77 26.12.2016 18:59:26

Ahoj Jakou máte průměrnou spotřebu u svých kolek a jakou maximálku. Děkuji

barca 26.12.2016 19:11:36

libec77> Spotřebu nepocitam a max. 110-120 je to o hubu :lol:

libec77 26.12.2016 19:17:51

Jj já to mám stejné na pohodu jezdím cca 85 a spotřeby při výjezdu 12 l /100km Po rozšíření je stabilita v zatáčkách suprová ,akorát to blato lítá všude :-) Jinak na rozšíření blatníků jsem objednal tohle těsnění

<http://www.profil.c...e-s-kovovou-vyztuzi/> profil 19.4820

leos2 26.12.2016 20:01:42

libec77>Jj já to mám stejné na pohodu jezdím cca 85 a spotřeby při výjezdu 12 l /100km Po rozšíření je stabilita v zatáčkách suprová ,akorát to blato lítá všude :-) Jinak na rozšíření blatníků jsem objednal tohle těsnění

<http://www.profilly.c...e-s-kovovou-vyztuzi/> profil 19.4820

kolik stojí metr? dej fotky jak to vypadá v reálu
libec77 26.12.2016 20:34:59

Ahoj mám to teprve objednané metr stojí 170 Kč
libec77 26.12.2016 20:43:30

1Pegas>Access Adventure 800 FI

Ahoj uvidíme jestli bude v nabídce a vyměníme třeba jen motor ,ostatní bude stejné jako na současných modelech.
svobodma 29.12.2016 13:58:25

Maximalka u me taky nak 110 co si pamatuju....ale spotřeba ...kdyz jedu pohodičky , cesta / silnice tak cca 7 litru....pocitano na ujetem vyletu s trasou 80km tam a 80km zpět . Jel jsem sam, bez kufru. Ze jen moje váha a vítr v zádech....
svobodma 29.12.2016 14:01:24

libec77> az to budeš mít hotové tak to sem hod, určite budeš inspiraci pro ostatní.
Díky
FILM 06.01.2017 21:40:43

Montoval jste někdo na MAX650 radlici ? zkousím SHARK a problem je v tom že nevim kam to chytit - je to dole zaplechované, tak jedine hned za naviják ale s dodávanými "Ucky" se to tam neda chytit - jsou kratke.
libec77 06.01.2017 21:55:11

FILM> Bohužel nemohu pomoci .
FILM 06.01.2017 22:07:52

Ono to bude stejne i na 700 a 750. Proste tam jsou plechy. Jsou v nich sice díry ale tam se neda poradne dostat.
bugy74 06.01.2017 22:18:19

ja to zespodu neviděl třeba je to blbost ale co protáhnout pod kolkou jekl vzadu ho uchytit za tažny a v předu za něco?
FILM 06.01.2017 22:27:21

Tak zbstlit to pujde určite. Me to jen trochu zarazilo, protože to je dodany z ASP a predpokladam že kdyby to tam nepasovalo tak to reknou. Možno jen nevim jak na to.
viki 06.01.2017 23:34:15

ta radlice je univerzální!! bohužel my to montujeme tak že se plechy musí provrtat, a nebo děláme jiný úchyt a ten jejich vyhodíme :-P
IntruderVS1400 07.01.2017 07:10:51

Zdarec....FILM,ta radlice,pokud si pamatuji,je uchycena dvěma šrouby co drží naviják a vzadu musíš vyšroubovat dva šrouby s jemným závitem a nahradit je delším,aby jsi tam tu radlici mohl dát.čus.
svobodma 07.01.2017 19:29:28

Ahoj, taky mám dotaz, koukal jsem a svody vejfuku na Access 650 přímo u motoru docela svítí :) ...už to nekdo omotával termo páskou, to co se na to přímo prodává a ...jak to vlastně funguje? Koukal jsem na net a prej to může mít i negativní vliv na výkon. Díky za radu.

IntruderVS1400 09.01.2017 08:29:34

libec77...zdarec.Už máš namontované ty lišty??jestli jo,tak hod foto..Dík

svobodma 09.01.2017 13:43:43

další dotaz :) nestalo se někomu, že mu prokluzuje přední brzda ? jen někdy a většinou v kopci :), zrovna když ji potřebuju :(

libec77 09.01.2017 14:03:50

svobodma> Ahoj Svody určitě neobaluj žádnou izolací ,musí se to nějak chladit jinak ten přebytek tepla pustíš do výfuku a někde ti to praskne nebo se to propálí . Lišty jsem ještě nevyzvednul , v práci je frmol a není moc času. Jak to myslíš že ti prokluzuje přední brzda ? Dík Libor

svobodma 10.01.2017 00:07:40

libec77> ahoj, díky za radu, nechám tedy svody jak jsou. Ta brzda, dělá mi to jen v pohybu. Většinou když se někde mrcasim, kopeček nahoru a zase dolů, znáš to najdeš si někde místečko na trialek :) . Když zmáčknu brzdu na prave straně (brzdy v předu) propadne se brzdová páčka až dolů, nezabrzdi, až podruhe někdy i na potřetí to teprve začne dávat odpor jako normálně a brzda zabere. Když jedu po silnici po rovině, tak se to téměř nestává....Ale co vim jiste ze Když stojím tak to nezlobí vůbec, prostě mi brzda dává standartni odpor a bere. V servisu mi doplnili kapalinu, nevím kolik ale nikde nic neteče a no přej by to museli asi někde projet... Tváří se, že když se to neprojeví, nemají zájem se pokoušet to odstranit....Jenže je to dost nepříjemný, brzda je nespolehlivá....Destičky jsou tak v půlce životnosti, :/ nevím co ještě by mohlo blíže popsat problém... Díky za případnou radu.

IntruderVS1400 10.01.2017 07:48:35

svobodma>libec77> ahoj, díky za radu, nechám tedy svody jak jsou. Ta brzda, dělá mi to jen v pohybu. Většinou když se někde mrcasim, kopeček nahoru a zase dolů, znáš to najdeš si někde místečko na trialek :) . Když zmáčknu brzdu na prave straně (brzdy v předu) propadne se brzdová páčka až dolů, nezabrzdi, až podruhe někdy i na potřetí to teprve začne dávat odpor jako normálně a brzda zabere. Když jedu po silnici po rovině, tak se to téměř nestává....Ale co vim jiste ze Když stojím tak to nezlobí vůbec, prostě mi brzda dává standartni odpor a bere. V servisu mi doplnili kapalinu, nevím kolik ale nikde nic neteče a no přej by to museli asi někde projet... Tváří se, že když se to neprojeví, nemají zájem se pokoušet to odstranit....Jenže je to dost nepříjemný, brzda je nespolehlivá....Destičky jsou tak v půlce životnosti, :/ nevím co ještě by mohlo blíže popsat problém... Díky za případnou radu.

Co to tam máte za servis??..To je třeba odvzdušnit a pokud to bude dál jak popisuješ, tak je třeba hledat.Ale to máš přeci v záruce!!!

libec77 10.01.2017 17:07:03

svobodma> Ahoj jak píše kolega ,doplnit Brzdovou kapalinu odvzdušnit a sledovat kde se brzdovka ztrácí !

svobodma 12.01.2017 13:32:44

libec77> dneska s nima budu mluvit, řeknu jim to. Mám dojem že posledně jen doplnili kapalinu. Upřímně jak bude po záruce , všechno se budu snažit dělat sám....Aspoň se něco naučím. Už jsem výměna oleje je v servisu děsně dráha a oleje tam nalejou o dost více než max ryska atd... Jinak jak říkáte je to v záruce aProstě proč by na tom měl někdo v servisu jezdit by přišel na to co je z brzdou.... :/....Jsem zvedavej po odvzdušnění na chování brzdy...Jinak díky

svobodma 12.01.2017 13:35:26

Jinak hodte sem nějaké foto z té bílé radosti tam venku. Já si o víkendu zablblnul, bohužel jsem prorazil blatník o větev stromu ale jinak na sněhu je to fakt pecka :)

pája27 12.01.2017 15:17:47

svobodma> taky si užíváme bílé radosti tam venku :-)) moje rada: na sněhu pořád 4x4, jinak blatníky a ostatní v ohrožení :-D ale ty máš název vlákna: Jen užitečné :-D

svobodma 12.01.2017 19:25:50

pája27> ahoj, tohle je užitečné :). Jinak ano, jen 4x4 jinak kolize :) ale na poli a zadní náhonJej to je zábava

FilM 13.01.2017 22:05:08

Tak rychlý servis report - první garancka. Starter- výměna, EPS- výměna, světla objednána. Asi mám nějaký pateční kus :-(Přístup ASP perfektní. Snad už jsem si to tedy vybral a bude klid.

libec77 13.01.2017 23:14:45

FilM> Ahoj , jak se ty závady s ESP a startérem projevují ?

FilM 15.01.2017 17:34:42

Starter vydával podivné zvuky. EPS přestal postupně posilovat - nějak jsem si toho ani moc nevšimnul, ale teď když je tam nový tak si zase rochním. A na řízení se začala projevovat dosti značná vůle. Občas trochu prosvítala i kontrolka. Je to pryč první závada EPSu, takže se bude nějak resit co se tam podelalo a reportovat fabrice. Me potěšilo že náhradní byl skladem.

libec77 16.01.2017 18:51:54

svobodma> Ahoj materiál vyzvednut teď to jen nasadit na lemy a dotvarovat konce, pro jistotu to nalepím na silikon .

Těsnění je dost pružné takže se nemusím bát poškození plastu při kolizi se stromem .

leos2 16.01.2017 19:41:22

Já dával kdysi takovýto nalepovací na Polaris X2 , je to v metráži na Off-Road auta

lepený tímto

svobodma 16.01.2017 23:55:24

Hustý, přidej pak foto své kolky až to bude hotový! Já o víkendu zadělal tu mezeru, díru bo co mezi zadními plasty a stupackou,Taky přidám foto.

IntruderVS1400 17.01.2017 08:30:22

libec77> ..čůůůs,kurňa,fakt to vypadá dobře.Taky bych rád,kdyby jsi pak hodil fotky až to bude namontovaný.zdar. (y) (y) :-DD

IntruderVS1400 30.01.2017 07:17:53

libec77> čůůůs,máš už namontovaný ty rozšiřovací pásy, nebo se vyskytl nějaký problém při montáži?Přidej foto.čůůs (y)

Petrma 26.02.2017 15:57:54

Zdarec, taky čekám na fotku jak to vypadá a hned to jdu pořídit.

FILM 18.03.2017 20:33:55

Tak mě asi opustil už druhý EPS. Dnes trocha bahna, rozsvítla se kontrolka a konečná. Zítra zkusím projít elektroinstalaci, ale moc tomu nedávám. Vypadá to na zásadní slabinu MAX650.

FILM 18.03.2017 20:39:31

dnesni vyjizdka - skoncil to tahanim navijakem a blatem az za usima...

FILM 18.03.2017 20:39:35

dnesni vyjizdka - skoncil to tahanim navijakem a blatem az za usima...

svobodma 19.03.2017 01:29:29

Pěkně jsi to zaparkoval, jinak EPS takhle zlobí ? To dáš na záruku ne ?

svobodma 19.03.2017 01:32:44

Jedna z posledních, teď po dovolené se těším že Acces opět osedlam ;)

svobodma 29.03.2017 21:03:31

Lidi, máte někdo informace, kdy by se mělo u Access mrknout na řemen, kdy by se měl správně měnit ? :/.

svobodma 02.04.2017 14:46:37

Ahoj lidi, accessáci :). Mám asi problém s elektrikou. Několikrát se mi stalo že jsem otočil klíčkem a nic. Budíky se nerozsvítily. Jednou se mi i stalo že mašina chcípla a budíky zhasly. Včera mi mašina dala ránu, že byla kostra nabitá :/.....možná někde uvolnenej drát, prošoupanej kabel. Plánuju odstrojit cumák, mrknout na kabely u řízení a kolem ,ale kdyby už měl nekdo zkušenost s podobným chováním :), budu moc rád za typ , za radu:) . díky

mariodevil 03.04.2017 06:09:03

Tak řemen kontrola každý rok a výměna po prokluzu nebo limitní šířky nebo

popraskání. Jinak vydrží dle stylu jízdy třeba i 10tis, ale 10 let už těžko. Elektro závadu jsis popsal přesně, najdi a odstraň zkrat.

svobodma 06.04.2017 00:33:25

mariodevil> díky za info s řemenem, mrknu na něj když už se v tom budu o víkendu rejpat. Snad najdu tu elektro závadu a bude to banalítka. Hodím sem pak info čím to bylo, třeba to někomu přijde vhod. Teda jestli to najdu :D

stredo 18.04.2017 11:05:15

zdravim vas.potrebuju poradit. mam Accessa 750 po zime som ho chel nakopnutale baterka bola zdochnuta. napojil som ju na auto a skusil startnut. 2x mi chytla ale po odpojení kablov hned zdochla. na ďalší pokus iz hlasilo chybu motora a palivove čerpadlo stále tlačí benzín. c omohlo odísť? riadiaca jednotka? alebo? dakujem za rady

Palečkář 18.04.2017 16:19:44

stredo> Dej novou baterku B-)

stredo 19.04.2017 06:30:32

Palečkář> nova baterka tam je nova uz. a ten benzín stále tlačí čerpadlo. nevypne ho vobec. chyba motora svieti. a nestartne ju.

mariodevil 19.04.2017 07:44:48

stredo> Projdi konektory od zapalování až k pojistkám, zkontroluj ukostření. Občas zabere několikrát procvakat spínačku klíčem zap vyp zap vyp. Do čerpadla ti jde stálý proud, což bych tipnul na kontakt u něj či celé. Možná ho na zkoušku i odpojit a znovu připojit. A taky je to možná úplně něco jiného, jen hádám na dálku.

svobodma 19.04.2017 11:46:12

Ahoj, já jsem měl prozmenu problém že mi po otočení klíčku nic nenaskočilo, dokonce mi to jednou takhle zdechlo a všechno zhaslo..Min tejden jsou prošel elektriku a u baterky , kolem plus se vynou smotané kabely. Tyhle kabely se opíraly o plus , které má ostrou hranu, trochu to bylo prodrene. Zaizoloval jsem to, Odstrčil od plus a plusko jsem zakryl tou gumou co tam je , jen předtím nekryla plus a po 150 km, 4 dnech ježdění se už problém neobjevilJinak obecně je dobře sundat plasty a mrknout kde se co mrcasí. Třeba o radicku se mi třela nějaká hadice a nebejt zásahu, časem by se prodrela.....:/....

O

svobodma 19.04.2017 11:47:23

Jinak Access běhá v pohodě....Chce to jen malou péči a jinak ok. Já jsem spokojenej

Palečkář 19.04.2017 21:08:14

svobodma>Jinak Access běhá v pohodě....Chce to jen malou péči a jinak ok. Já jsem spokojenej

:-) :-) :-DD

Littva 29.04.2017 13:27:25

Zdravim všetkých som čerstvý majiteľ access 650 Max translania som druhý majiteľ atv má 4mesiace 800km dnes som zistil že má 12" kolesá a neviem nastaviť obvod kolesa

prepne len denne km A B potom dtc2.neviem čo je dtc2.a servo má ísť len za jazdy??
čo urobí zmena typu motora sensorpoint Ďakujem za všetky rady
svobodma 12.08.2017 20:51:59

Ahoj, po dlhú dobu pridávam niečo na fórum. Nevím jak vy, ale zapalování je u Accessem trochu nešťastně umístěné na blatníku. Sem tam na to jde voda a elektrice to nedělá dobře. Už jsem slyšel že si to lidi dávají jinam, páč kabel od starteru je dost dlouhý, ale já jsem šel cestou to zakrýt. Pridávám foto s prototypem...spodně krytka na "zapalovač" je trochu více vyříznutá, časem ji výměn stejně jako asi ještě vylepším uchycení ...ale i tak to dost kryje. Jinak krytka se nedotýká ani zapíku ani startéru a dole jsou odvrtné díry na odtékání vody...uvidíme jak to bude sloužit, ale věřím že teď už to mít přímo kontakt s vodou nebude....pokavád to nebudu topit :)

Lucano99 15.08.2017 14:18:17

Ahoj, jsem majitelem Accesse 650i LT, od včera :). Zatím vše pozitivní.. ale doteď jsem kolku nikdy neměl, ač jsme občas jezdili.. Dělam dost auta, servisy a tak... tak si myslím, že se v motorech trochu vyznám...ale.. - co ležete do chladicí soustavy? Klasika fridex nebo něco spešl? - otevírá se výkon nějak po 1. garančce? mám najeto 160km, najedu cca 100 a jdu na garančku... - kolik cca garanční výměna stojí? - Lze si tam dodat např. vlastní olej? Chtěl bych dávat Castrol 4T Racing se specifikaci JASO MA2 - nejbliže mám EuroCycles za Kolínem.... Děkuji!
svobodma 16.08.2017 21:34:50

Ahoj, otevřenou mám 650 od začátku. Do 150 km , tedy první garance jsem to držel do 60 km/h max. Pak do 1000 jsem to netahal víc než 70% výkonu. Pak už jsem ji dával za uši. Max spokojenost, ale Výměna čepu po 2500 ,ale to byla moje chyba. Jinak jak jsem nedávno přidal foto, elektrika může zlobit, protože startér je v podběhu, že jsem porešil , ale mám skoro 5000 a všechno ostatní maká jak má. Výkon mi pořád stačí. Olej dávám Maxima US speciál pro quad (10w40) Tohle leju do diferaku -
https://m.heureka.cz...-premium-80w-90_1-l/ Ještě to mam stále v garanci, ale olej si měním sam.

. Chladicí kapalina - dolejval jsem jen jednou, koupil jsem zelenou :) to je vše ;)
Lucano99 31.08.2017 11:30:58

svobodma> Ahoj, já to teda taky už zapčáhl a mám skoro 1000km najeto. Díky za tipy na oleje. tahám za tím vozík, dost naložený. vozím věci na stavbu a tak, takže 700kg není problém a zvládá super. Občas se jedeme projet. Rozjezdy řeším pomalu, naloženej jezdím na L. Snažím se ho trochu šetřit, ale je s tím sranda. První závada, která se mi projevila, že mi půl dne neustále svítil pravý přední blinkr, ať jsem vytáhl klíček nebo ne... odpoledne jsem si všiml, že už zhasl a od té doby ok.. tak nevím co to bylo za haluz :). Doma mám složenou radlici a ještě si na to chci udělat malou lžici, na rozhrnování a vožení hlíny a písku na stavbě...
svobodma 04.09.2017 10:18:05

Lucano99> ahoj, elektrika může blbnout a asi to bude prave špatně umistenym zapalovanim v podběhu, já si to porešil takhle ale někteří si to i přemísťují na jiné místo...kabel je dost dlouhý . Jinak jezdí bez problémů...btw tohle opatření jsem si udělal až teď v 5000

Frimico 21.09.2017 11:53:06

Ahoj Jsem tu novejš. Koupil jsem rok jetého maxe, 2000km. Slušnej zánovní stav Na Maxovi kterého mám cca měsíc už jsem nalítal skoro 800km a super. Max má vše co jsem od čtyřkolky chtěl. Sílu, rychlost a dobré ovládání. Tak doufám že si budu rozumět, nevyhodí mě ze sedla a já se za to o ni budu dooooobře starat.

IntruderVS1400 25.09.2017 19:37:46

Zdravím vespolek :-D Už jste někdy sháněli nějaký plast nebo náhradní díl? Pokud ano, tak dejte prosím tip, jak na to.... U Glada nebyl problém, ale u Accessa je k... a veliký!!... :[Předem díky. :-D

mariodevil 26.09.2017 06:00:52

IntruderVS1400> Asi tě zklamou, ale dovozce je jenom ASP.

IntruderVS1400 26.09.2017 19:10:56

:- (mariodevil> jooooo, to je mi známo... ale člověk nikdy neví, jak si šikovní lidi pomohou... Díky :-|

mariodevil 27.09.2017 05:54:02

IntruderVS1400> Já to zkoušel když jsem měl TGB a není šance ušetřit nikde. Jedině být kámoš se majitelem.

Frimico 27.09.2017 22:43:36

Dnešní drandění po lese.

stredo 06.10.2017 06:04:35

Ahojte. nevíte kde by som zohnal nahradne zrkadla do spatakov? podarilo sa mi obe rozbit. bez drziakov. dakujem

mariodevil 06.10.2017 08:02:06

stredo> Čoveče, třeba u nás je mají celá za 200 i v Globusu :lol:

FILM 04.02.2018 21:48:02

Jak jste na tom s EPS ? V servisu potvrdili že se EPSy sypou, ale zatím není pořádné řešení. Mám necelých 1000km, EPS druhý - zatím funguje, ale vůle v řízení se pořád zvětšuje a už je to hodně nepříjemné.

FILM 04.02.2018 21:48:05

Jak jste na tom s EPS ? V servisu potvrdili že se EPSy sypou, ale zatím není pořádné řešení. Mám necelých 1000km, EPS druhý - zatím funguje, ale vůle v řízení se pořád zvětšuje a už je to hodně nepříjemné.

mariodevil 05.02.2018 06:53:23

FILM> Reklamuj reklamuj reklamuj a ani nad tím nepřemýšlej. A reklamuj hned jak se to projeví. A pak ještě reklamuj.

Lucano99 23.04.2018 11:41:15

Ahoj, tak nějaké updaty. Na garančky jezdím, mám asi 3000km. To s tím blinkrem - odešlo mi relé na blinkry.. No, někdo mi říkal, že na ASP něco vyreklamovat nejde, když mi řekli, že budu 3 týdny bez kolky v sezóně, tak jsem se nastval a relé za 2,5tis koupil a vyměnil sam. Myslím si, že odeslo kvůli tomu, že dost často mám vozík a ten má klasické žárovky, nikoliv LEDky, takže asi to relé dostávalo zabrat... vyměnil jsem ho a ok, do vozíku jsem pro jistotu koupil LED světla. nicméně, kamarád co si koupil maxe v liberci, má najeto necelých 2000 a občas se stuknem mi psal, že mu to relé taky odeslo. A vozík snad ani nema, pokud vím, jezdí s tím pole, louky, lesy, takže asi bezne chování... a prasklo mu to relé vejpul... zkusi resit přes reklamaci, tak se uvidí... jinak jsem spokojenej... kdy jste menili poprve remen? Díky!

svobodma 25.04.2018 18:17:57

Lucano99> ahoj, relé také měněno, vše na záruku a naštěstí jsem nečekal. Jinak bez problémů a doufám že to tak zůstane. Mám najeto skoro 6000, blbnu s tím všude možně. V 2500 jsem měnil čepy řízení.koupil nové a nacpal jsem je mazadlem s obsahem lithia...někde jsem se dočetl že na namáhavé části nejlepší mazadlo a čepy bez vůlí...stejně jsem namazal i ramena a všechny ostatní místa. Kdo maže ten jede a tady to platí dvojnásob. Všechno co jsem kupoval, tedy čepy a pod, je to minimálně plněné mazutem a tak jak se někde budeš topit nebo prostě dostane se do toho voda...časem to půjde do háje....ramena jsem otevřel po 1500 km a už bylo vidět jak tam byla voda a co to dělá. Nacpal jsem tam mazut a po 2500 km kontrola a v pohodě. Na podzim nebo v zimě opět budu kontrolovat ramena a jestli je vše ok. Radši strávím jedno odpoledne za sezónu v garáži a udělám Service než pak kupovat dráhy díly....výměna ložisek a pod v ramenech docela pálna.... Ale jak říkám jinak mašina tahá a je stín zábava. Absolutně nemám s Access problém a doufám že to tak i zůstane. Jo taky ještě musím zmínit ten manuál a kolik se má lejt voleje do diferaku. V zadu max 0.3 a v předu asi taky tak. Jak to budete lejt po měrku, tak to z toho bude chcat, ale to je asi jasný, páč kontrolní šroub je nahoře ...tohle se moc nepovedlo :/ ale asi raději zmíním....já tam nalil asi půl litru a bylo to moc.....

svobodma 25.04.2018 18:20:17

Chválím pneu, 6000 a vzorek tam furt je a to jezdím i dost po asfaltu, v terénu bez váhání vyjedu všepůjdu do nich znovu.

mikimauSK 27.04.2018 09:45:43

Zdravim Vas. Viete mi prosim poradit zadny tlmic na Maxa 650i. Existuje aj nahrada, iny tlmic ktory sa da pouzit alebo len original? Dakujem za rady.

Lucano99 03.05.2018 17:54:52

svobodma> no, vyměněno na záruku a po 5 min to samé. Přední blinkry blikají, zadní levý svítí méně, zadní pravý svítí více. Promeril jsem to, dokonce jsem odpojil I elektriku na Tazny. Když dam pravý blinkr, bliká s tím i výstražný a bliká rychle, jako kdyby byla praskla žárovka. Když dam levý, tak bliká jen rychle. Prošel jsem celou kabeláž, promeril a propípal, zda to není nikde slusnuty, zkontroloval pojistky... A nic. Pořád to samý. Tak tam musím znova. Někdo nápad? Koukali jsme na to oba, chudák kamose, ukazovat rukama... Na prd :)

pája27 03.05.2018 20:27:21

U mne také měněno relé, též na záruku (n) . Blikalo to pořád i bez klíčku :[, musel jsem odpojit baterku a kdo ví, jaký je k ní přístup - to je vražda. Taky bahno i za ušima, tak šlo z baráku taivanské peklo! :-D
mariodevil 04.05.2018 06:12:37

<http://www.quadprofi...ac-elektronicke.html> Dejte tam toto na blinkry a máte klid.
Ac650 07.05.2018 20:17:58

Ahoj dnes se mi na Access Max 650 rozsvítila kontrolka motoru. jede normálně. Nevíte jak chybu vyčíst případně smazat .děkuji
Lucano99 15.05.2018 11:28:46

Ac650> Ahoj, mne se rozsvítila jednou na cestě do servisu na 1. garancku. tam to napíchli a rekli, že tam nic nebylo, jen to smazali...
Lucano99 29.05.2018 16:14:44

tak kolka kvuli blikani uz 14dni v servisu a nevedi si s tim rady.. rele to nedela... ale co to dela, to nikdo nevi :D
mariodevil 30.05.2018 06:05:26

Lucano99> Jestli blbnou stále ty blinkry, tak to odpojte ze svazku a natáhněte nové kabely i s relé mimo, jen na + a kostru. Pokud to bude dobrý, je to ve svazku.
svobodma 04.06.2018 09:04:29

Ac650> taky se mi stalo, ale bylo to po dlouhem prodeni vysokou trávou a krovím a bylo fest horko kolem 30 ...rekl bych že hola se trohu zapotila ale jinak od té doby už nic...pravidelne vymívám chladic...vsude se docítam že chladic by mohl být větší ...ale zatím nikde nenechal....
BíBí 04.06.2018 14:06:56

Možná že se neptám na správném místě, ale potřebuji poradit, ACCES 650 nebo GLADIATOR 520? Děkuji za porovnání.
BíBí 04.06.2018 20:53:41

BíBí> no a dnes přibýlo TGB 600, manželce se na něm dobře sedí. :lol:
mariodevil 05.06.2018 06:11:20

BíBí> Pro peněženku nejlevnější CFmoto po celou dobu životnosti stroje a někdy i ušetřené nervy.
Lucano99 08.06.2018 15:02:23

mariodevil> Ahoj, porad to tam je. zjistilo se, že to je ve svazku, takže to pry postupně rozmotávají. Chapu, že se jim na tom asi moc dělat nechce... mají tam stroje na servis a tohle bude snad na záruku, takže práce zdarma.. tak uvidíme, jako, jediný stěsí, že ji úplně teď nepotřebuju.. tak snad příští týden to už bude. žádný zkoušení na nějaký rele a tahání nových kabelů nechci. je to nový stroj, tohle je první blba závada, asi se někde proděl kabel, akorát... nevím kde. 90% silnice...
mariodevil 08.06.2018 15:54:34

Lucano99> Všechno dělají lidi, stane se, od toho ta záruka je. Tak držím palce (y)
frantod 25.06.2018 08:40:28

Ahojte, mám štvorkolku Access Max LT, využívám ju hlavne pracovne na kosenie.

Používám mulčovač za štvorkolku. Mám problém, že keď kosím idem pomalšie tak sa mi hneď prehreje, neprejde ani 5 minút a už svieti kontrolka motora, po chvíli už rozsvieti ďalšia kontrolka kvapaliny, musím počkať 5 minút a pokračujem ďalej. Má niekto podobný problém? niekde som tu našiel že zavzdušnenie...? Vďaka za radu
mariodevil 25.06.2018 10:46:03

frantod> Tak odvzdušnit můžeš, ale problém bude spíše v sahaře, dal bych ruční spínač a při malé rychlosti nechal saharu chladit stále.
Sobol 25.06.2018 12:02:07

frantod> A běží ti vůbec ventilátor?
frantod 26.06.2018 07:30:53

minulý rok som robil servis po 1500km a menili mi aj nejaké čidlo lebo nešiel práve chladič, teraz práveže beží stále. Chladič je čistý, Uvažoval som aj nad externým chladičom, prípadne väčším, len nie som až taký mechanik :(a nikde som nič nenašiel.
Sobol 27.06.2018 11:12:15

frantod> tak rychle se nemůže přehrát. Reš to se servisem.
frantod 27.06.2018 11:36:33

ďakujem za rady, pravdepodobne ju zaveziem do servisu znova, nech kuknú či aj termostat, prípadne čerpadlo je OK
svobodma 13.07.2018 18:13:01

Nevím jestli pomůže ale taky mi teď svítilo to čidlo motoru...jen když se plazím , davam trialek :)...nikdy předtím žádnéj problém . Ovšem druhá kontrolka teploty kapaliny se nerozsvítila....každopádně po několika telefonátem s servisem a ASP mi nakonec v ASP poradili že si mám sám zkusit diagnostiku. Když bude kontrolka svítit mám cudlikem na display "adjust" dostat se do DTC 00/01 nebo tak něco a pak dlouho "adjust" podržet ,chyba (číslo) co se tam hodí zavolat do ASP a řeknou mi co kontrolku diagnostikuly aktivovalo....v případě ale že svítí kontrolka teploty kapaliny tak asi fakt bude něco v háji, především jestli ti nejede větrák...asi fakt termostat.....u mě to asi bude čidlo teploty motoru.... Musím to ale nejdříve někam vytáhnout ;)...

Palečkář 15.07.2018 10:14:11

svobodma> Ten motor svítí většinou vyšší teplotou chladiče,čas od času koupím čistič motorů v rozprašovači a celý chladič vystříkám nechám chvíli působit a propláchnu proudem vody to rozpustí takový srač..co normálně nepropláchneš proudem vody,,,vapkou na to nechod :-) a ještě jsem vyhodil termostat,je tam tak málo vody že není potřeba ,ted už při velkém zatěžení se čas od času rozsvítí ale nespadne do nouzaku,pak se dá koupit i větší chladič :-) nebo výměn hadice :-)

svobodma 15.07.2018 15:58:26

Palečkář> ahoj, tohle udělám. Koupím tě rozprašovač a uvidíme, díky za typ. Jinak v ASP mi taky radili at si dám pryč termostat na motoru....ale taky abych se mrknul co to hodí na display za chybu když se kontrolka motoru rozsvítí.....jinak proč vyměnit hadice ? Jako za jiné z jiného materiálu ?

Mino2 18.07.2018 13:06:40

Chcel by som sa opýtať aké máte otáčky na voľnobeh na 650 Max.

svobodma 23.07.2018 13:45:50

Tak prvni zavada po vyprseni zaruky, celkove druhá zavada jako takova. Nepocitam vymenu cepu a to ze v ramenu musim vymenit lozisko. JO jeste jsem reklamoval tachac, ale to proto ze spotil, ale možná jsem to zavinil japlachta neni vzdycky dobrej napad :D kort kdyz nedýchá..... Zacala se mi ukazovat ikonka motoru tedy diagnostika,kdyz se courám nekde na trialku atd... podle rady ASP jsem udelal co jsem udelal kdyz se ikonka rozsvitila a hodilo mi to error code P0118 a to je podle vseho chyba cidla na kontrolu teploty vody - proste toto - > 15240-E20-000 CLT Sensor Prej je to brnkacka vymenit a protoze se v tom rad stouram...jdu do toho si to vymenit, rovnou jsem poridil s postovným nejake nahradni loziska do ramen a nahradni svicku,možná se bude brzo hodit. K dnesnimu dni najeto 6005 KM od listopadu 2015. Az bude po výměne, dam sem nejake foto a take jak to dopadlo, jestli se problém vyresil, doufám že vyřeší :) Jinak super vec vedet jak si doma udelat diaghnostiku - Když se ikonka diagnostiky rozsviti (obrazek motoru), tlacitko adjust az se dostanete na DST 00/01 nebo tak neco a pak dlouho drzet , asi 3-5 sec a hodi vam to code. Ten vám přeloží po telefonu v ASP. Tak zatím

svobodma 23.07.2018 13:46:46

Palečkář> Ahoj, vzcistil jsem to , dost to pustilo bordel, ale problem trva..uy vim cim to bylo, tak ted vymena 15240-E20-000 CLT Sensor :)

Palečkář 23.07.2018 19:42:43

svobodma> super ,díky za radu B-) (y) (y)

svobodma 29.07.2018 22:44:10

Tak dneska výměna čidla na teplotu vody v motoru a taky výměna ložiska v rameni...to první v pohodě po odstranění plastů na pravé části a části potrubí od variátoru....vyndat ale to ložisko z ramene to je něco...sundat, nahrát a dostat to ven po domáckou vyrobeným utahovakem..potom zbytek dobouchat kladivem přes ořech... zpátky pak zase ohřáté přes svěrák. No fakt se netěším až to budu dělat zase ale aspoň vím že to jde :/.

tady je to male cidlo na kontrolu teploty vody v motoru, mrska dofám že ted bude uz vse ok . :)

svobodma 29.07.2018 22:45:20

Palečkář 29.07.2018 23:00:14

svobodma> Čus :-) koukam na ten tvůj stroj a můj se trošičku liší :o a ty ložiska jsem předělal na gumové futra -silentbloky co má yamaha nebo gladoš ,jsou na věky :-)

leos2 30.07.2018 08:18:48

Tak široký podložky to ničení uložení ještě podpoří....

svobodma 30.07.2018 11:10:50

leos2> ty podložky jsou tam od výrobce, nic jsem tam nepřidával....ale nutno podotknout ze lozisko jsem menil protože na tom bylo bydlne ale z celkové 16 ložisek, jsou 3 v špatném stavu ale tohle zaručene nejhorsí. Vše jsme zachránil, protože jsem to byl později ale rozebral a promazal. Bohužel Access tam toho mazutu moc z výroby nedává. Jinak najeto přes 6000 a myslím že je to v celkem slušném stavu...

svobodma 30.07.2018 11:12:46

Palečkář> Ahoj, vím že jsi říkal že jsi to tu na forum někde už popisoval...mě by to zajímalo, protože jestli to budu menit ještě někde jinde tak ..no je to desnej porod. Když jsem sundával to rameno, tak u kola je to bez ložiska jen vazelína valecek a stejně jako to mám kingquad. Docela bych se těch ložisek zbavil...a nebo mě napadlo to prostě mazat a max menit ty valečky....a srat na ložiska...nechat je klidně zadřené :D

Palečkář 30.07.2018 14:58:02

svobodma> cus, vecer pisnu, co máš za kola, že tam máš podložky??

svobodma 30.07.2018 15:08:06

Palečkář> Mám tam plechová kola z výroby, pneu musím pochválit, ten vzorek mi naprosto vyhovuje. Dobrý na silnici a v terénu si vedou fakt slušně, najeto 6005 a myslím že tuhle sezonu to ještě v pohu dají... :)

svobodma 26.09.2018 08:23:08

V,měna čidla nepomohla, buď je čidlo vadné nebo je to problém ještě jinde :(....

Palpebras 29.09.2018 14:22:11

Zdravím. Mám access 650lt a zhanám zadný homokinetak. Da da to kupit aj samostane alebo treba cela poloos? Dík za radu

Lucano99 05.01.2019 19:54:48

Ahoj, ještě k těm blinkrům... Po opravě elektroinstalace jsem čtyřkolku přebral, ale při blikání blinkru mi blinkry blikají rychleji než dřív a spolu s šipkou bliká i výstražný trojúhelník na displeji. Dovezl jsem to tedy zpět do servisu - Euro Cycles - a tam mi řekli, že je opět vadný to relé a že se musí vyměnit. kolka po záruce, takže asi 1500,-. za MĚSÍC hotovo, vyjedu ven a říkám.. ale vždyť to pořád bliká stejně blbě... ne, takhle to je správně a takhle to má být... tak já nevím. bliká vám ten výstražný trojúhelník taky? Zaccvkal jsem 1500 za závadu která teda nebyla...:-/

Frimico 16.03.2019 13:58:30

Ahoj Tak první závada na kolce.Při nastartování se mi nerozsvítí obrysovky v předu a zadní světlo.je to v spínací skříňce,protože když klíček vrátím o kousek zpět ,tak se to rozsvítí.Nová spínací stojí 2880.Asi to budu vracet dokud se to neposere úplně

ALEX-A108 16.03.2019 16:27:29

Frimico> Prostříkni spínačku WDěčkem nebo sprejem na kontakty,to pomůže. :-DD

max. 09.04.2019 22:45:40

Palečkář> AHOJ zajima me ta zamena silentbloku za jehli do ramen na kolce,musel si nejak upravit ulozeni nebo se jenom nalisuje ten silenblok do ramena,chtel sem tam

udelat bronzova futra ale tohle mi prijde dobra volba mužem mi to trosku približit? rad bych jeste radu: zacal mi ukazovat tachometr o dost vic a zase otačky motoru nevylezou víc jak 3000 kolka jede normalně jenom udaje na tachu jsou jak sem psal
PŘEDEM DEKUJI JARDA

Rayentch 19.04.2020 10:16:42

Ahoj mám access max 750 long, potřeboval bych rozkres dílů, konkrétně plastů abych mohl objednat nové. Děkuji za každé rady 🙂
mariodevil 19.04.2020 17:07:47

Rayentch> Na stránkách dovozce ASP jsou.

Rayentch 19.04.2020 18:55:51

mariodevil> je to jen v anglických tabulkách, takže se v tom absolutně ztrácím 😁 Myslel jsem opravdu výkres

mariodevil 19.04.2020 21:14:31

Rayentch> A kde je problém, nevidím žádný.

Palečkář 27.01.2021 20:39:45

Ahoj hoši :-) potřebuji řemen na accesse Ax 700 ,mám na něm nalítáno asi 16 tisícovek , neví někdo o nějaké náhradě? :-DD
mariodevil 28.01.2021 05:52:19

Palečkář> Pokud chceš nalítat na novém podobnou cifru, dej originál.

Palečkář 29.01.2021 13:20:28

mariodevil> Dal jsem origoš (y)

BíBí 13.02.2021 18:08:09

Ahojte mám Access 650, najeto cca 1500 km, po servisu v cca 1100 km. Začala mi blikat v průběhu převážení dřeva nápis OIL, pak u kdykoliv po nastartování. Tak jsem to vypnul, druhý den měřil hladinu za studena, přišlo mi to OK, možná až trochu nad výseč, kde se má hadina pohybovat. Teď otázka: 1) Je špatné čidlo a olej je v cajku? (po servisu hladina neměřena) 2) "Přibývá" z nějakého důvodu olej a čidlo hlásí problém?

mariodevil 13.02.2021 18:18:51

BíBí> Na TGB jsem měl podobný problém a bylo vadné čidlo. Olej ti může přibívat jedině benzínem prosakujícím přes kroužky.

BíBí 21.04.2021 06:16:46

Tak hláška OIL a svítící kontrolka motoru se objeví po určitém počtu motohodin. Tak nezbyvá, ne, navštívit servis aby to zhaslo. Nevíte kde to má zásuvku? Někde ve předu půd krytem u baterky? Abych to aspoň trochu obnažil a urychlil operaci.

IntruderVS1400 30.04.2021 10:23:07

Zdravím chlapi vespolek.Mám problém s navijákem.Jde jen jedním směrem tzn.jen přitahovat,ale odvíjet nejde.Relatko cvaká,ale nic se neděje.Poradíte nějaký fígl,než do

toho začnu vrtat?..Díky za všechny rady.čůůs
mariodevil 30.04.2021 10:25:48

IntruderVS1400> Prohod' ovládací kabely a hned zjistíš zda je vadné relé. A kontrola přepínače nezapomenout, možná bude oxidace na kontaktu.

IntruderVS1400 30.04.2021 10:33:50

mariodevil> Díky moooc,hned du na to zkontrolovat... (y)

IntruderVS1400 01.05.2021 11:44:24

Tak jsme to prohlídli a zjistili že,vypínač je OK,přehodili káble a navijak šel opačně.Takže relé šlo do kopru a teď jsem zvědav na tu cenu... (n)

mariodevil 01.05.2021 12:23:30

IntruderVS1400> Lze koupit univerzální, koukni na net nebo třeba v quadprofi nějaké měl.

IntruderVS1400 16.05.2021 08:46:16

Zdravím chlapi.S tím relé k navijáku je to zatím v jednání a na dlouhé lokty.Později popíšu.. :-) Ale nastal mi jiný problém,že se mi rozsvítila oranžová kontrolka motoru.A teď nevím, jestli to není už dané, že po ujetí určitého počtu kilometrů je třeba na kontrolu do servisu a nebo je opravdu něco v háji.Motor jde bez problému,ale ta kontrolka mi nedělá dobře.Vím,že je to těžké říct co by to mohlo být,ale přesto nesetkal se s tím někdo?Jasně je,že servis mě nemine.Dík za případné odpovědi. :-)

IntruderVS1400 16.05.2021 08:53:28

mariodevil> (y) Díky.Já prolezl na internetu všechno a je jich hafo. :-) Pak jsem si každý nalezený pořádně prolustroval a zjistil jsem,že celkem OK je za 399 kč.Ale měl jiné rozteče šroubů a místo 2 tam byly 4.Je absolutně minimum místa,tak jej nešlo nijak instalovat.Objednal jsem v ASP Group originál a ejhle!!!Poslali mi popisovaný solenoid za "1100" kč.Tak je to v jednání a čekám... (n) :-) Zdarec a měj se.

mariodevil 16.05.2021 11:31:02

IntruderVS1400> Výběr dle originálu co nejpodobnější a ta kontrolka může oznamovat servisní interval.

max. 29.05.2021 14:53:50

Ahoj chlapi mám ACCESS MAX 700 při jizde mi chcipnul a nejde nastartovat sviti kontrolka simbol motoru(u auta diagnostika) nevi nekdo kde hledat sam než ji nekam odvezu

IntruderVS1400 30.05.2021 09:49:28

max.> Zdarec.Mám podobný problém a po dotazu v servise mi řekli,že je třeba podržet tlačítko"pravé" trochu déle a pak se ti na displeji ukáže číslo,které ti okamžitě diagnostikuje příčinu,kterou si vyjedou na počítači.Mně se objevilo číslo,teď už si moc nepamatuji,ale asi 132 což je lambda sonda..Toť vše.Ale to je u mne,tak kukni co ti ukáže display.

max. 30.05.2021 09:56:19

IntruderVS1400> Čau pujdu zkusit třeba se ukaže zatím dik,dám vedet jak sem dopadl

max. 30.05.2021 10:03:37

IntruderVS1400> tak sem zkusil podržet prave tlacitko a naskocilo tam PO261 tak

nevím

IntruderVS1400 30.05.2021 10:34:08

max.> Tak zavolej do autorizovaného servisu a popros je, protože si myslím že se budou ošívát, ale pokud je Ok člověk, tak se kukne do počítače, co se pod tímto číslem objeví... a pak uvidíš co se dá dělat. Buď svépomoci, nebo servis.. Tak at se daří. Čus a dej vědět.

max. 30.05.2021 16:55:10

IntruderVS1400> nic jineho se neda delat zavolam do ASP a uvidim co reknou, zatim cus a dam vedet jak sem dopadl

ALEX-A108 30.05.2021 17:12:43

max.> Zdar, nemá náhodou diagnostiku autoprodejna Suchý když stroje od ASP prodává.. zašel bych se tam zeptat.

max. 30.05.2021 18:18:57

ALEX-A108> Zdar vim ze prodaval TGB kdysi ale jo zkusim tam zavolat a uvidim rozhodne je to nejbliz dik za info

ALEX-A108 30.05.2021 18:25:03

max.> Zkus a uvidíš, hodně štěstí :-DD

max. 30.05.2021 19:43:17

ALEX-A108> JJ díky

max. 01.06.2021 21:43:09

Zdarec tak uz mi zase jede, příčina byla z 90% špatné rele čerpadla benzínu v nádrži. Jsou tam celkem 4 stejné prohazel jsem je mezi sebou a čerpadlo začlo makat jak má akorád přestali svítit tlumená světla tak nejspíš to rele je vadný.

IntruderVS1400 02.06.2021 05:50:51

max.> Zdar. To ti vygenerovali na diagnostice v ASP Group nebo někde jinde?

max. 02.06.2021 17:21:17

IntruderVS1400> ZDAREC, v ASP mi dle chyb na tachometru řekl sonda vstřík a něco kolem baterky, já sem hledal důvod proč nejde čerpadlo v nádrži, to rele bylo jediny co me napadlo ze by mohlo delat ostudu. Jinak v ASP byl borec ochotny hned mi pohledal zavady co mi to napsalo tak asi tak snad budu mit nejakou dobu poko, j zatim ČUS

kabalero 07.07.2021 22:04:13

Access 750 max, klasika jen někdy v malých otáčkách cuká, při ubrání plynu by motor zhasl, ve vyšších otáčkách jde normálně. Tak nevím kde začít hledat. Má někdo nápad?

mariodevil 08.07.2021 05:52:09

kabalero> Koukni na vzduchový filtr a jak je na tom čistota paliva.

IntruderVS1400 24.07.2021 06:32:26

Zdar vespolek. Chlapi, přestaly mi fungovat blinkry a nevím, které relé k nim patří. Nemám schéma a nevím, jak jej najít. Ovladač jsem vyčistil, vystříkal a nic.. Máte někdo zkušenost s tímto problémem? Dík za jakoukoliv radu. :-)

mariodevil 26.07.2021 02:38:30

IntruderVS1400> <https://www.vybercty...s-tomahawk-400-t3-2/>
IntruderVS1400 26.07.2021 08:31:15

mariodevil> (y) Děkuji mooc. :-DD Jen ta cena se mnou málem střelila o zem!! :[(n)
šlo by to nahradit nějakým levnějším?čekal jsem že to nebude zadara,ale tohle??
mariodevil 06.08.2021 05:45:32

IntruderVS1400> Tak to netuším, ale třeba Poláci jsou v dílech o trochu levnější.
kabalero 06.08.2021 21:53:31

mariodevil> No vzduchový filtr jsem dal nový,nepomohla ani nová svíčka.Tak hledám dál.Nevíte někdo co má za funkci plastová krabička mezi relátkama a řadící pákou má odفuk ven.Díky borci.