

## Druhy den se utrhl motor z uchytu

URL

<https://www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=7622&fid=9>

Autor

vladimir999

Publikováno: 14.02.2021 20:46:41

---

Zdravim vsechny priznivce ctyrkolek, poridil jsem detem ctyrkolku: Nitro Sonic 1G8 125cc Stala se takova nemila situace, kdy se ctyrkolkou v relativne pomale rychlosti, se narazilo do tvrde prekazky (cca 5km/h), kdy praskl plast u narazniku. S udivem jsem ale pri parkovani ctyrkolky zjistil, ze uchty motoru (pod hlavou) jsou utrzene. Myslel jsem, ze by tam mel byt silent blok, ale v techto dvou bodech ho vyrobce nedal. Je normalni, ze k tomuto doslo? Prijde mi, ze takovou ctyrkolku lze provozovat jen tak maximalne na rovne silnici nebo co si o tom myslite? Diky moc za jakykoliv nazor. V.

**mariodevil 15.02.2021 11:30:55**

Tyto výrobky jsou známé svým nekvalitním zpracováním, pokud ji budete chtít provozovat i do budoucna, doporučuji veškeré sváry převařit, dát kvalitní spojovací materiál a plasty neřešit, stejně nic nevydrží.