

Access Max5 - Zadní unašeč-výměna-repas-rady a zkušenosti

URL

www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=5757&fid=6

Autor

MaX5

Publikováno: 05.09.2014 10:57:14

Zdravím kolkaře, mám problém se zadním unašečem poloos, je na něm umístěna rozeta. na Max5. Nový stojí nesmysl, tak mě napadlo, zda někdo neřešil stejný problém. Popřípadě opravu a ne pouze výměnu celého kusu. Pokud by byl schopný to dát někdo dohromady, určitě se finančně odvděčím:) Díky moc za Vaše odpovědi. (y)

Honza73 06.09.2014 10:58:00

Unašeč čeho? Kola, rozety, kotouče, máš třeba foto. Pochybuji že ti někdo na takovou otázku dá nějakou radu.

MaX5 07.09.2014 18:29:24

Honza73> Zadních poloos, je na něm rozeta. Foto bude v týdnu...

MaX5 08.09.2014 08:21:49

rozkreslení...

Boulik 08.09.2014 08:45:41

a co tam odeslo loziska?